Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Front rechts / fixed acc.damage front right

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Ranger

FORD Ranger 3,0 l EcoBoost Doppelkabine Autm. Raptor

Fahrgestellnummer (FIN)	**6FPFXXMX2FPC23330**
Kilometerstand (km)	**80.803**
Erstzulassungsdatum	**08.11.2023**
Kraftstoffart	**Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**292 PS**
Leistung kW	**215 kW**
Polsterart	**Leder und Alcantara**
Fahrzeugfarbe	**Conquer Grey**
Interieurfarbe	**Super Matte Leder in Ebony**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11720626**	Besichtigt am	**09.11.2026 09:36:00**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Goodride	285/70 R 17 116 S	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	7,0 mm	Goodride	285/70 R 17 116 S	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	7,0 mm	Goodride	285/70 R 17 116 S	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	7,0 mm	Goodride	285/70 R 17 116 S	Ganzjahresreifen	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG


Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair

SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Abschlepphaken, hinten	Abschlepphaken, zwei vorne	Allradantrieb
Ambientebeleuchtung	Anhängevorrichtung 13-polig - Höhe des Kugelkopfes ca. 50 cm (Mitte) - Goo sekneck-Anhänger-Kit - für 2,5 t Anhängelast - 90°-Heckklappenöffnungswinkel	Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilur (EBD)
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, elektrisch anklappbar - mit integrierten Blinkleuchten und Umfeldbeleuchtung	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Batteriemanagementsystem
Bodenbelag: Teppichboden	Bordcomputer	Dachkonsole, beleuchtet
Diebstahl-/Alarmanlage mit Innenraumüberwachung	Drehzahlmesser	Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne
Dritte Bremsleuchte, hinten	ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm)	Fensterheber hinten, elektrisch mit Quickdown-Schaltung
Fensterheber vorn, elektrisch - mit Quick-up-/down-Schaltung für Fahrer und Beifahrer	Fernlicht-Assistent	Ford Easy Fuel - Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz
Ford Key Free-System - inkl. Ford Power-Startfunktion (schlüsselfreies Ent-/Verriegeln und Starten)	Fußmatten: Premium-Teppich vorn	Getränkehalter, ausziehbar
Getriebe: 10-Stufen-Automatikgetriebe mit Electronic Shifter	Haltegriff, Fahrer- und Beifahrerseite	Handschuhfach mit Deckel abschließbar
Heckklappe Easy Lift	Heckklappengriff, schwarz	Heckklappenschloss, elektrisch, ohne Schließzylinder
Heckscheibe, beheizbar	Innenspiegel automatisch abblendend	Instrumententafel, digital 12" (30,5 cm Bildschirmdiagonale)
Kindersicherung an hinteren Seitentüren	Klimaanlage hinten	Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle (2-Zonen-Klimaautomatik) Kältemittel R134A
Kopfstützen (2) vorn	Kotflügelverbreiterung	Lackierung: Sonderlackierung in Normalf.
Lackierung: Uni-Lackierung	Laderaumbeleuchtung	Laderaumschutzwanne "gesprüht"
Ladestation, induktiv, für mobile Endgeräte - nach Qi-Standard, Kompatibilität abhängig vom Endgerät	LED Matrix-Scheinwerfer, adaptiv	LED Rückleuchten
LED-Nebelscheinwerfer	Lenkrad beheizbar	Lenkrad: Multifunktionslenkrad
Lenkrad: Raptor-Lederlenkrad, 3-Speichen-Design, mit Ziernähten in Rot	Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage	Motorschutz und Tankschutz
Nebelscheinwerfer hinten	Ottopartikelfilter (OPF)	Paket: Fahrerassistenz-Paket 13 - Überwachung der Fahrtüchtigkeit - Intelligente Geschwindigkeitsregelanlage, adap (iACC) inkl. intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige - Anhänger-Rückfahr-Assistent - 360° Kame Toter-Winkel-Assistent mit Anhängerabdeckung - Erweiterter Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner - Park-Pilot-System vorn und hinten - Notbremsfunktion beim Rückwärtsausparken - Kollisionsminderungssystems
Paket: Off-Road - Drehschalter-Fahrmodi - Terrain Management System mit 7 wählbaren Fahrmodi	Paket: Raptor Rad-Paket - 4 Aluminium-Leichtmetallräder 8.5 J x 17 mit 285/70 R 17 A/T Reifen, Precision Grey - Reserverad 17"-Aluminium	Paket: Rücksitz 15 - 3er-Sitzbank mit drei höhenverstellbaren Kopfstützen, drei Drei-Punkt-Sicherheitsgurten, Mittelarmlehne u hochklappbarem Sitzkissen - Warnton für nicht angelegten Sicherheitsgurt vorn und hinten - ISOFIX-Halterungen an den äußeren Sitzen
Paket: Sicherheits-Paket 3 - Advanced Airbag Rückhaltesystem - Beifahrer - Beifahrerairbag-Deaktivierungsfunktion - Frontairbag Fahrer - Fahrer- und Beifahrersitz mit verstärktem Seitenhalt - Isofix-Halterungen an den äußeren Sitzen der zweiten Sitzreihe - Knieairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopfairbags, oberhalb der Seitenfenster - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Verstärkte Karosseriekonstruktion - Verstärkter Rahmen	Paket: Sitz-Paket 72 - Fahrersitz, 10-fach elektrisch einstellbar inkl. Lendenwirbelstütze - Beifahrersitz, 8-fach elektrisch einstellbar inkl. Lendenwirbelstütze - Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - Warnton für nicht angelegten Sicherheitsgurt vorn und hinten - Kartentasche an Rücklehne des Fahrersitzes	Performance Fox Live Stoßdämpfer - Dämpfer-Modi - Normal, Sport und Off-Road
Pollenfilter	Radio: Audiosystem 117 Ford SYNC 4A inkl. Ford Navigationsystem mit Applink, 12"-Touchscreen - AM/FM/DAB-Antenne - Android Auto + Apple CarPlay - Bluetooth-Freisprecheinrichtung - Digitales Benutzerhandbuch - Fernbedienung am Lenkrad - Ford Power-Up Software Updates - Intelligente Vorschlags-Funktionen unter anderem für häufige genutzte Ziele, Suchbegriffe oder Telefonkontakte Individualisierbare Benutzerprofile - Radio-Player - USB-Anschluss - Sprachsteuerung über Audio und Telefon - B&O Sound System 640 Watt	Raptor Beklebung
Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)	Schaltersatz - 6 Zubehör-Schalter an der Dachkonsole für die Nutzung von z.B. Zusatzscheinwerfer - 3 Anschlusspunkte am Fahrzeug (2 Anschlüsse im Motorraum und 1 Anschluss an der Ladefläche) - Abgesicherter Stromkreis von 10 A bis 30 A	Scheibenwischer mit Regensensor
Schmutzfänger hinten	Schmutzfänger vorn	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt

Seitenschwellerschutz	Servolenkung, elektro-mechanisch EPAS- (Electric Power Assisted Steering)	Sitze: Sitzbezug Raptor - Sitzmittelbahn: Super-Matte-Leder in Ebony - Sitzpolster: Super-Matte-Leder und Dinamica Auto Mikc Wildleder in Ebony
Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer	Sonnenbrillenhalterung	Spannungskonverter 400 Watt - 12V Anschluss
Sperrdifferential vorn und hinten, 100 %	Start-Stopp-System	Stoßfänger vorn und hinten in Akzentfarbe
Türgriffe in Wagenfarbe lackiert	Umfeldbeleuchtung 360° - Laderaum, beleuchet	Unterbodenschutz auf Wachsbasis
USB-Ladeanschluss am Innenspiegel	USB-Ladeanschluss an der hinteren Konsole	Verzurrösen, innenliegend
Wegfahrsperre	Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





