MACADAM
Ford * Trans.Custom FL'18

Voertuiginformatie

Merk:	**Ford**	Kenteken:	
Versnellingsbak:	**Handgeschakeld 6 versnellingen**	Kleur carrosserie:	
Model:	*** Trans.Custom FL'18**	Chassisnummer:	**WF0YXXTTGYMU16239**
Type brandstof:	**Diesel**	Vermogen:	**96 kW**
Versie:	**Tr.Cus.130 MH 32 L2H1 H GB Tr.**	1ste tenaamstelling	**21-04-2021**
Kilometerstand:	**242642 km**	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

- **Achterzijde** 3
- **Dak & andere** 1
- **Interieur** 2
- **Links** 2
- **Rechts** 4
- **Voorzijde** 1

Commerciële foto's



































Opties volgens de inspecteur


Achteruitrijcamera	**Ja**	Carkit	**Ja**	Middenarmsteun	**Ja**
Navigatiesysteem	**Ja**	Radio multimedia	**Ja**		

Schade

Achterdeur L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde

Achterdeur R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





Buitenspiegel R kap
Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Rechts







Bumper A
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde




Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde

Carrosserie
Niet origineel
Ontstickeren
Dak & andere



Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links




Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts




Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur

Scherm A L
Slecht hersteld
Herstellen en spuiten (compleet)
Links




Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Schuifdeur R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Stoelbekleding zitting VL
Verbrand
Smartrepair
Interieur





Banden

Voor Links
Zomer
215/65/16/109/T
Vredestein
6,2 mm
Voor Rechts
Zomer
215/65/16/109/T
Vredestein
5,8 mm
Achter Links
Zomer
215/65/16/109/T
Vredestein
6,3 mm
Achter Rechts
Zomer
215/65/16/109/T
Vredestein
5,5 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	**3**	CO2 Emissie	**148**
Digitaal onderhoud	**N.v.t.**	Hoedenplank/rolhoes	**N.v.t.**
Instructieboek	**Ja**	Onderhoudsboekje	**Ja**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**	Totaal aantal sleutels	**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.