DEKRA-Nr: 0223 / 0100063637 / 2026 / B084751000587 vom 30.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **N LT1909E** **FIN** **KNACT811FR5056147**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2023	Letzte Zulassung	27.11.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Niro (SG2)(2022->) / e-Niro Inspiration (64,8kWh)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACT811FR5056147	HSN / TSN	2233 / ABP
DAT €uropa-Code®	014250433800001	DAT Marktindex	DE001 6401
Km-Stand abgelesen	60897	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	50
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	SNOW WHITE / Uni
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 08.10.2026 (Besichtigung 08.10.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**47.590,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			**5.070,63 EUR**
Listenneupreis gesamt			**52.660,63 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**26.437,04 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 42000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 60897 / 18897			
Laufleistungskorrektur		-	2.051,51 EUR
Erstzulassungskorrektur		+	7,07 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**24.392,60 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	1.839,83 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**26.232,42 EUR**
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		-	143,79 EUR
Zwischensumme I			**26.088,63 EUR**
Zwischensumme II			**26.088,63 EUR**
Reparaturkosten (mit 64,05 EUR MwSt.)		-	401,13 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.101,37 EUR MwSt.)	**25.700,00 EUR**		**25.687,51 EUR**
Handelsspanne (mit 551,28 EUR MwSt.)	3.455,00 EUR	-	3.452,76 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.550,09 EUR MwSt.)	**22.245,00 EUR**		**22.234,75 EUR**

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK	
1250	Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket	1.290,00*			266,25	
4219	Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus	1.589,84*			814,95	
2005	Relax-Paket	1.190,00*			245,62	
29299	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage	1.000,79*			513,01	
	Summe Sonderausstattung	**5.070,63**				**1.839,83 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Reifenluftdruck niedrig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7)	30	100	-30,00	
2. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9, 10)	125	100	-125,00	
3. Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 8)	90	51.26	-46,13	
4. Lackvorbereitung	200	100	-200,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**445**			**-401,13 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür hinten links Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur
Sitz vorne rechts Sitzlehnenbezug, zerkratzt, Gebrauchsspur

Der Sachverständige
Björn Weidinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0223 / 0100063637 / 2026 / B084751000587 vom 30.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Björn Weidinger
Tel. direkt 0911 9629-6
Tel. mobil 015150161414

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **N LT1909E** **FIN** **KNACT811FR5056147**

Vertragsnummer	20638173
Auftragsnummer	ELSRM006707
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	29.09.2026, elektronisch
Besichtigung	08.10.2026 um 14:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**18.693,28 EUR**	**22.245,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**21.596,64 EUR**	**25.700,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.10.2026 um 14:00 Uhr durch Herrn Björn Weidinger bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg, im Beisein von Herrn Wolf.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 124 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Nedikt Immanuel BESTFORM-PHYSIO THERAPIE AM WEIßEN, Karl-Grillenberger-Str. 1, 90402 Nürnberg
Kennzeichen	N LT1909E
Tag der Erstzulassung	22.06.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	27.11.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia

DEKRA-Nr: 0223 / 0100063637 / 2026 / B084751000587 vom 30.10.2026

Typ / Verkaufsbezeichnung	Niro (SG2)(2022->) / e-Niro Inspiration (64,8kWh)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2233 / ABP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNACT811FR5056147
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	SNOW WHITE
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	50 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	60.897 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6Q	S /O	3 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6Q	S /O	3 mm
2	links	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6Q	S /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Continental / EcoContact 6Q	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 150 kW (cont. 50 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 64 kWh, Heckklappenöffnung elektr., Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital mit Panorama-Display, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, LM-Felgen 7x17, Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte LED, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2720 mm, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Clear White, Tagfahrlicht LED, USB-Anschluss Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorheizsystem für Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket, Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus, Relax-Paket, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 28.08.2026 bei Kilometerstand 58.221. Nächste Wartung am 27.08.2028 bei Kilometerstand 88.220.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Reifenluftdruck niedrig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 9, 10); Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 8); Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Tür hinten links Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur; Sitz vorne rechts Sitzlehnenbezug, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Björn Weidinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Reifenluftdruck niedrig




Bild 8 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 10 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair