addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510905003
Fecha: 05/03/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	19794
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	208 5P Allure Puretech 100 S 6 Vel. MAN

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	26/02/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 195/55/R16 91H 5 mm // Neumatico DI Michelin 195/55/R16 91H 5 mm // Neumatico TD Michelin 195/55/R16 91H 5 mm // Neumatico TI Michelin 195/55/R16 91H 5 mm

DAÑOS

Elemento	PUERTA D. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	None

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	MANETA EXT.PUER.I
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL

Elemento	EMBELL.RETRO VISOR .
Posición	Derecho
Daños	PINTURA SUPERFICIAL

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	ALETA ZONA INF
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	425,60 €

FOTOS GENERALES









PEUGEOT
19794km
REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA