DEKRA-Nr: 0357 / 061732 / 2026 / B083273002745 vom 02.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	02.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 146 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.10.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Kuga (2020->) / Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV ST-Line X (EU
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMHPL12358	HSN / TSN	8566 / BTM
DAT €uropa-Code®	012851020220001	DAT Marktindex	DE002 6410
Km-Stand abgelesen	19209	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	112
Hubraum (ccm)	2488	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 SUV	A /O	6 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 SUV	A /O	6 mm
2	links	225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 SUV	A /O	7 mm
	rechts	225 / 60 R 18 104 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3 SUV	A /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Body-Styling-Paket, Bordcomputer, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling schwarz, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten ST-Design, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - ECVT, Heckleuchten LED, Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW), Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (5x2-Speichen, Rock Metallic), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport/Leder, ST), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2710 mm, Reifen 225/60 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Scheibenrahmen schwarz, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach), Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff Wildleder Optik, Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Spezialausführung 2, Sport-Fahrwerk, Sportsitze, Standard Variante, Tagfahrlicht LED, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
4312	Fahrassistenz-Paket
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß
2318	Technologie-Paket
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 24.07.2025 bei Kilometerstand 11.155

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU fällig,
2. Kofferraumklappe Innenverkleidung verschrammt, smart repair (Bild 10)
3. Kotflügel vorne rechts Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 11, 12)
4. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 8, 9)
5. Lackvorbereitung



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne





Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben

VIN : WF0FXXWPMHPL12358 Zulassungsland : Garantie - Startdatum : 25.10.2023

Modell : KUGA

Motor : 2.5L DURA D4 IVCT ATK HEV/PHEV

Farbe : FROZEN WHITE

Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
4 Jahr (60000 km)	24.07.2027	41155KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus-Kreissl Benzstr. 15 Bad Homburg v.d. Höhe 61352 GERMANY 06172/6768-0 info@autohaus-kreissl.de ford-kreissl-bad-homburg.de	**Auftragsdatum :** 24.07.2025 **Auftragsnummer :** 581143084	**Ablesewert :** 11155 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** 2 Jahr (30000 km) **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** 1 - Erfolgreich **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Offene Service-Aktionen durchgeführt Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel
Wilhelm Heine - Höxter Albaxer Str. 63 a Höxter 37671 GERMANY 05271-4908060 service@ford-heine.de	**Auftragsdatum :** 13.06.2023 **Auftragsnummer :** 615045 063/23	**Ablesewert :** 8 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** Ablieferungs-Inspektion **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** Nicht durchgeführt **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Keine ausstehenden Service-Aktionen

Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 9 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 10 : Kofferraumklappe Innenverkleidung verschrammt




Bild 11 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 12 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Umweltschaden, lackieren