MACADAM

FIAT TIPO

Information véhicule

Marque:	**FIAT**	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	**MAN 5 VIT**	Couleur de la carrosserie:	**Blanc**
Modèle:	**TIPO**	NIV:	**ZFA35600006M87639**
Type de carburant:	**Diesel**	Puissance:	
Version:	**1.3 MJET PRO**	Première immatriculation	**20/05/2019**
Kilométrage:	**100122 km**	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

- **Arrière** 7
- **Avant** 1
- **Droite** 3
- **Gauche** 1
- **Intérieur** 3
- **Roues** 2
- **Toit & autres** 2

Photos commerciales























Options selon l'inspecteur

Aucune Information trouvé

Dommages

Aile ARD
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite





Bras d'essuie-glace AR
Incomplet
E - Remplacer
Arrière





Carrosserie
Résidu de colle
Petit délettrage
Toit & autres






Coffre / hayon
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Arrière







Compresseur
Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière



Enjoliveur de roue ARG
Manque
E - Remplacer
Roues





Enjoliveur de roue AVD
Déformé / Forcé
E - Remplacer
Roues





Garnit. int D coffre
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière





Garnit. zone de chargement
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière














Intérieur
Tache
Nettoyer
Intérieur





Kit réparation pneu
Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Arrière




Pare-chocs AR

Déformé / Forcé

Le - Remplacer et peindre

Arrière



Pare-chocs AV

Griffe(s)

Peindre

Avant








Pavillon
Dégâts chimiques
Peindre
Toit & autres





Porte ARD
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite





Porte AVD
Dégâts chimiques
Peindre
Droite





Porte AVG
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche






Tableau de bord
Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur





Tapis de sol AV
Déchirure
E - Remplacer
Intérieur






Pneus

Avant Gauche
Eté
205/55/16/91/V
Autre
4,3 mm
Avant Droite
Eté
205/55/16/91/V
Autre
4,6 mm
Arrière Gauche
Eté
205/55/16/91/V
Autre
5,7 mm
Arrière Droite
Eté
205/55/16/91/V
Autre
5,3 mm

Contrôles

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	**Non**	Câble de charge	**Véhicule thermique / non rechargeable**
Cache bagages	**Oui**	Carnet d'entretien	**Oui**
Catégorie	**Vehicule société**	Certificat immatriculation (original)	**Oui**
Certificat immatriculation (original)	**Original**	Compresseur	**Non**
Couleur carrosserie	**Blanc**	Cric	**P/A**
Entretien	**OK**	Galerie de toit	**P/A**
Kit réparation	**Non**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Nature de peinture	**Opaque**
Nbre clés télécommandes	**1**	Nbre clés total	**2**
Nbre sièges	**2**	Niveau carburant	**25**
Nombre appuis-têtes	**2**	Roue de secours	**P/A**
Type de jantes (montées)	**Tôle**		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.