Historial del Vehiculo -5251-LZN

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5251-LZN	29/08/2025	98121	REV Long Life 04	MANO DE OBRA
5251-LZN	29/08/2025	98121	REV Long Life 04	Arandela / tapón cárter - .
5251-LZN	29/08/2025	98121	REV Long Life 04	Filtro aceite
5251-LZN	29/08/2025	98121	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
5251-LZN	29/08/2025	98121	MOTOR	regeneración
5251-LZN	29/08/2025	98121	MOTOR	MANO DE OBRA
5251-LZN	29/08/2025	98121	REV Long Life 04	Serv inspección aceite
5251-LZN	29/08/2025	98121	REV Long Life 04	Aceite motor - 00W20 OEM
5251-LZN	23/01/2026	105400	4 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 225/40 YR19 XL PILOT SPORT 4 S TL 93Y / Turismo/ VERANO
5251-LZN	23/01/2026	105400	4 NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 255/35 YR19 XL PILOT SPORT 4 TL 96Y ZP / Turismo/ VERANO
5251-LZN	23/01/2026	105400	4 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 225/40 YR19 XL PILOT SPORT 4 S TL 93Y / Turismo/ VERANO
5251-LZN	23/01/2026	105400	4 NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 255/35 YR19 XL PILOT SPORT 4 TL 96Y ZP / Turismo/ VERANO
5251-LZN	22/10/2024	68809	NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 40 YR19 93 Y / Turismo VERANO
5251-LZN	22/10/2024	68809	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 40 YR19 93 Y / Turismo VERANO
5251-LZN	19/09/2023	41290	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 40 YR19 93 Y / Turismo VERANO
5251-LZN	19/09/2023	41290	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULO
5251-LZN	19/09/2023	41290	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 40 YR19 93 Y / Turismo VERANO
5251-LZN	19/09/2023	41290	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 255 35 YR19 96 Y / Turismo VERANO
5251-LZN	19/09/2023	41290	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 255 35 YR19 96 Y / Turismo VERANO
5251-LZN	17/02/2023	22202	REV 020.000	Filtro aceite
5251-LZN	17/02/2023	22202	REV 020.000	Arandela / tapón cárter
5251-LZN	17/02/2023	22202	REV 020.000	Tasas reciclado residuos
5251-LZN	17/02/2023	22202	REV 020.000	Aceite motor
5251-LZN	17/02/2023	22202	REV 020.000	Filtro antipolen
5251-LZN	17/02/2023	22202	REV 020.000	MANO DE OBRA
5251-LZN	17/02/2023	22202	REV 020.000	Serv inspección 20000 KM
5251-LZN	10/06/2025	90987	REV 090.000	Aceite motor - 00W20 ACEA1
5251-LZN	10/06/2025	90987	REV 090.000	Serv inspección 80000 KM
5251-LZN	10/06/2025	90987	REV 090.000	Pastillas freno tr - Valeo - Rec.Plat. AZELER - Nueva
5251-LZN	10/06/2025	90987	REV 090.000	Filtro aceite
5251-LZN	10/06/2025	90987	REV 090.000	Filtro antipolen - Bosch - Rec.Plat. AZELER - PRIME - Nueva
5251-LZN	10/06/2025	90987	REV 090.000	Tasas reciclado residuos
5251-LZN	10/06/2025	90987	REV 090.000	Pastillas freno dl - Magneti Marelli - Rec.Plat. AZELER - Nueva
5251-LZN	10/06/2025	90987	REV 090.000	MANO DE OBRA
5251-LZN	10/06/2025	90987	REV 090.000	Rellenar niveles
5251-LZN	07/10/2024	66592	COLISIÓN SIN CONTRARIO	156113577 - LLANTA ALEACION T.D. 10JX19' 5ER

5251-LZN	07/10/2024	66551	SUPL. NEUMATICOS	EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS
5251-LZN	07/10/2024	66592	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: LLANTA ALEACION T.D. 10JX19' 5ER
5251-LZN	07/10/2024	66592	COLISIÓN SIN CONTRARIO	156113577 - LLANTA ALEACION D.D. 10JX19' 5ER
5251-LZN	02/10/2023	42480	REV 040.000	f.polewn
5251-LZN	02/10/2023	42480	REV 040.000	Aportación a SIGAUS (R.D. 679/2006)
5251-LZN	02/10/2023	42480	REV 040.000	M,O
5251-LZN	02/10/2023	42480	REV 040.000	Aceite 0w20
5251-LZN	02/10/2023	42480	REV 040.000	f. aceite
5251-LZN	01/10/2024	66094	REV 060.000	Filtro combustible
5251-LZN	01/10/2024	66094	REV 060.000	Filtro aceite
5251-LZN	01/10/2024	66094	REV 060.000	Líquido lavaparabrisas
5251-LZN	01/10/2024	66094	REV 060.000	Aceite motor - 00W20 OEM
5251-LZN	01/10/2024	66094	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
5251-LZN	01/10/2024	66094	REV 060.000	M.O. General
5251-LZN	01/10/2024	66094	REV 060.000	Filtro aire - Nueva
5251-LZN	01/10/2024	66094	REV 060.000	Tapón cárter aceite

Informe de tasación



ALFA ROMEO GIULIA

2.2 DIESEL 154KW (210CV) VELOCE Q4

VIN	ZAREAFDX6N7664546
Primera matriculación	29/7/2022
Kilometraje del vehículo	119.258 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	21/8/2026 7:42:56	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	ALFA ROMEO	Primera matriculación	29/7/2022
Modelo	GIULIA	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	ZAREAFDX6N7664546	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Michelin	225/40 R 19 93 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Michelin	225/40 R 19 93 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Michelin	225/40 R 19 93 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Michelin	225/40 R 19 93 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior






1 | Interior

Tipo de daño	**Sucio**
Modo de reparación	**Limpiar 360**




2 | Interior

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Comentarios: embellecedor cambio

Exterior




3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Golpe(s) y arañazo(s)**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**




4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	**Golpe(s) y arañazo(s)**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**





5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




6 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar

7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





8 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar





9 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




10 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable




11 | Retrovisor Ext Dr completo

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar




12 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar




13 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar





14 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado




15 | Llanta alu Tras Iz pulido


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado




16 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado





17 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**





18 | Parabrisas

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Fotos comerciales













