Dacia

DACIA DOKKER (11.2012->05.2021) STEPWAY MOTOR 1,5 LTR. - 70 KW BLUE DCI DIESEL FAP KAT 5-TÜRIG

VIN: UU1K6720561804969

Beschreibung

	Zulassungsdatum 26/03/2019	**Laufleistung** 68141 km
Farbe GRAU "COMETE"	**Jahr** 2018	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Van	**Fahrzeugtyp** PKW	**Hubraum** 1461
Getriebe Schaltgetriebe	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 6	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 70 KW

Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Dach / -	Hagelschaden	Akzeptabel

002	Tür / Vorne Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

003	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel

004	Kotflügel / Hinten Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel

005	Stoßfänger / Hinten	Delle	Akzeptabel

006	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen

007	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel

008	Dämmung Motorhaube / -	Defekt	Ersetzen

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

009	Motorhaube / -	Hagelschaden	Akzeptabel

010	Kotflügelverbreiterung / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen

011	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen





012	Tür / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel

013	Dachholm / Links	Abgewetzt	Akzeptabel

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

014	Tür / Hinten Links	Delle	Akzeptabel

015	Außenspiegel elektrisch / Links	Kratzer	Akzeptabel

016	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel

017	Sitzbezug / Vorne Links	Abgewetzt	Ersetzen

018	Teppichboden / Links	Nicht konform	Akzeptabel

019	Dachhimmel / -	Verschmutzt	Akzeptabel

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

020	Kofferraumboden / -	Verschlissen	Akzeptabel

021	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

022	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel

023	Sitzbezug / Vorne Rechts	Abgewetzt	Ersetzen

024	Türverkleidung / Hinten Rechts	Nicht konform	Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Erste-Hilfe-Kit
- [x] Kugelkopf Anhängerkupplung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Warndreieck
- [x] Ersatzrad
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [x] Serviceheft
- [x] Ersatzschlüssel
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Reifenreparatur-Kit komplett
- [x] Wagenheber

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	SEMPERIT	195 / 55 / 16 / Winter	6.5 mm
Vorne Rechts	SEMPERIT	195 / 55 / 16 / Winter	6.5 mm
Hinten Links	SEMPERIT	195 / 55 / 16 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	SEMPERIT	195 / 55 / 16 / Winter	7 mm
Hinten	SEMPERIT	195 / 55 / 16 / Winter	

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

DEKRA

Bilder

Vorne Links

Links

Hinten Links

Hinten

Kofferraum geöffnet

Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum

Armaturenbrett vom Rücksitz

Vorderer Fahrgastraum

Rechts

Vorne Rechte

Vorne

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin

Sonstige

Sonstige

Sonstige

Sonstige

Sonstige

Sonstige

Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Ersatzschlüssel

Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzernges schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

Fehlteile/Zubehör / Wagenheber

Hauptreifensatz / Vorne Links

Hauptreifensatz / Vorne Rechts

Hauptreifensatz / Hinten Links

Hauptreifensatz / Hinten Rechts

Dach / - / Hagelschaden

Dach / - / Hagelschaden

Dach / - / Hagelschaden

Dach / - / Hagelschaden



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt

Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt

Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt

Tür / Hinten Rechts / Kratzer

Tür / Hinten Rechts / Kratzer

Tür / Hinten Rechts / Kratzer

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

Kotflügel / Hinten Rechts / Abgewetzt

Kotflügel / Hinten Rechts / Abgewetzt

Kotflügel / Hinten Rechts / Abgewetzt

Stoßfänger / Hinten / Delle

Stoßfänger / Hinten / Delle

Stoßfänger / Hinten / Delle

Stoßfänger / Hinten / Delle

Stoßfänger / Hinten / Delle

Stoßfänger / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer

Dämmung Motorhaube / - / Defekt

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzernges schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.


Dämmung Motorhaube / - / Defekt

Dämmung Motorhaube / - / Defekt

Motorhaube / - / Hagelschaden

Motorhaube / - / Hagelschaden

Motorhaube / - / Hagelschaden

Motorhaube / - / Hagelschaden

Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer

Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer

Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer

Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer


Windschutzscheibe / - / Steinschlag


Windschutzscheibe / - / Steinschlag


Windschutzscheibe / - / Steinschlag


Windschutzscheibe / - / Steinschlag

Windschutzscheibe / - / Steinschlag

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

Windschutzscheibe / - / Steinschlag

Tür / Vorne Links / Abgewetzt

Tür / Vorne Links / Abgewetzt

Tür / Vorne Links / Abgewetzt

Tür / Vorne Links / Abgewetzt

Tür / Vorne Links / Abgewetzt

Tür / Vorne Links / Abgewetzt



Dachholm / Links / Abgewetzt

Dachholm / Links / Abgewetzt

Tür / Hinten Links / Delle

Tür / Hinten Links / Delle

Tür / Hinten Links / Delle

Außenspiegel elektrisch / Links / Kratzer

Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer

Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

Sitzbezug / Vorne Links / Abgewetzt

Sitzbezug / Vorne Links / Abgewetzt

Sitzbezug / Vorne Links / Abgewetzt

Sitzbezug / Vorne Links / Abgewetzt

Teppichboden / Links / Nicht konform

Teppichboden / Links / Nicht konform

Dachhimmel / - / Verschmutzt

Dachhimmel / - / Verschmutzt

Kofferraumboden / - / Verschlissen

Laderaum / Hinten / Kratzer

Laderaum / Hinten / Kratzer

Laderaum / Hinten / Kratzer

Laderaum / Hinten / Kratzer

Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer

Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.

Sitzbezug / Vorne Rechts / Abgewetzt

Sitzbezug / Vorne Rechts / Abgewetzt

Sitzbezug / Vorne Rechts / Abgewetzt

Türverkleidung / Hinten Rechts / Nicht konform

Türverkleidung / Hinten Rechts / Nicht konform

A e Beträge s nd a s Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
D eser Inspekt onsber cht kann personenbezogene Daten m S nne der DSGVO (EU 2016/679) entha ten. D ese Daten werden aussch eß ch zum Zweck der Abw ck ung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sow e der Bearbe tung dam t verbundener Kosten verarbe tet. Der Zugr ff st auf autor s erte Konzerngese schaften, re evante D enst e ster und Geschäftskunden beschränkt, sowe t erforder ch. Jede andere Nutzung oder We tergabe muss den ge tenden Datenschutzgesetzen entsprechen; e ne We tergabe an n cht autor s erte Dr tte st untersagt.