addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510916761
Fecha: 06/10/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	9209
Marca:	CITROEN	**Modelo:**	Nuevo C4X Hybrid 136 DSC6 PLUS

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	26/09/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Bridgestone 215/65/R16 98H 5,6 mm //Neumatico DI Bridgestone 215/65/R16 98H 5,6 mm //Neumatico TD Bridgestone 215/65/R16 98H 6 mm //Neumatico TI Bridgestone 215/65/R16 98H 6 mm // total - 1baixar valoracao - total - 2baixar valoracao -


DAÑOS



Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 15%



Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	260,40 €

FOTOS GENERALES






0 P
43
km/h
6.6
l/100
9207
km
780 km
9209 km


5097 MZL


C4X
5097 MZL




5097 MZL
0996 MYT




5097 MZL


R




28°C
RADIO . FM
101.80 MHz
20
A/C
FUENTES
Frecuencia
Listo
Memoria
OPCIONES
19.5

