BMW 1 SERIES HATCH

Vehicle information

Make:	**BMW**	License:	**2BVZ813**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**1 SERIES HATCH**	VIN:	**WBA7M710607K87052**
Fuel type:		Power:	**85 kW**
Version:	**1.5 116DA (85KW)**	First registration	**13/04/2022**
Mileage:	**172232 km**	N° of doors:	

Damage summary

Front	1
Interior	2
Right	1
Roof & others	1


Commercial pictures

























3. Véhicule équipé d'éco-innovation(s): e24 29 37
Voertuig uitgerust met eco-innovatie(s):
3.1 Code général de la ou des eco-innovation(s):
Algemene code van de eco-innovatie(s):
3.2 Emissions de CO_2 totales épargnées grâce à la ou aux éco-innovation(s) 1.9
Totale CO_2-emissiebesparing dankzij de eco-innovatie(s)
Gazole/Essence
Diesel/Benzine --- g/km
3.2.1 Emissions épargnées NEDC:
NEDC-besparingen: 1.90 g/km
3.2.2 Emissions épargnées WLTP:
WLTP-besparingen:

4. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs, selon (EU) 2017/1151
Alle aandrijflijnen behalve puur elektrische voertuigen, krachtens (EU) 2017/1151

Valeurs WTLP WTLP-waarden	CO_2-émissions CO_2-emissies	Consommation de carburant Brandstofverbruik
Phase basse: Low:	155 g/km	5.9 l/100km
Phase moyenne: Medium:	123 g/km	4.7 l/100km
Phase haute: High:	105 g/km	4.0 l/100km
Phase extra-haute: Extra high:	122 g/km	4.7 l/100km
Combinées: Gecombineerd:	121 g/km	4.6 l/100km
Pondéré, combinées: Gewogen, gecombineerd:	--- g/km	--- l/100km

5. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur selon (EU) 2017/1151
Puur elektrische voertuigen en extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen, krachtens (EU) 2017/1151
5.1 Véhicules électriques purs
Puur elektrische voertuigen
Consommation d'énergie électrique:
Elektriciteitsverbruik: --- Wh/km

Page / Bladzijde 4

VIN equipment according to manufacturer information

Airbag	Central consol	Central locking	Distance control
Electric adjustable mirrors	GPS	Isofix	Power steering
Rain sensor	Rims alloy	Seats Sport	Steering wheel leather
Steering wheel multifunctional	Telephone	Windows electric functioning	

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Alloy rim RR

Scratch(es)


Repair and paint (complete)

Right











Bodywork

Damaged

Acceptable

Roof & others































Seat cover RL
Stain
Cleaning
Interior



Service
Maintenance
Check
Interior



Windscreen
Repaired
Acceptable
Front





Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
205/55/16/91/V
Pirelli
5.0 mm
Front Right
Summer
Aluminium
205/55/16/91/V
Pirelli
5.0 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
205/55/16/91/W
Bridgestone
4.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
205/55/16/91/W
Bridgestone
4.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**N/A**	Maintenance	**NOT OK**
Number of charging cables (normal)	**0**	Number of charging cables (rapid charge)	**0**
Number of keys total	**2**	Registration Certificate Car (BE)	**Yes**
Registration Certificate Home (BE)	**Yes**	Repair kit	**N/A**
Reset to factory settings	**No, not possible**	Type of Maintenance book	**Digital maintenance**

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (antiblocage des freins)	Accoudoir central avant - coulissant	Active Guard Plus: Lane Departure Warming+City Braking Function.+Speed Limit Info
AdBlue	Affichage de la presson de gonflage de chaque pneu	Air conditionné automatique
Airbag conducteur	Airbag passager	Airbags de tête à l'arrière
Airbags latéraux	Antidémarrage électronique (EWS)	Appuie-tête AR rabattables
BMW Live Cockpit	BMW Live Cockpit Navigation Plus	BMW TeleServices
Boulons antivol	Bouton Marche/Arrêt	Brake Energy Regeneration
Calandre avec pourtour chromé+barreaux lat.noir	CBC (Cornering Brake Control)	Colonne de direction réglable hauteur/profondeur
Commande à distance pour verrouillage central	Concierge Services	Connected Package Professional
ConnectedDrive Services	Connexion USB	Cruise control avec fonction de freinage
DAB-tuner	DBC (Dynamic Brake Control)	Désactivation de l'airbag du passager avant
Dossier banquette AR rabattable asymétrique 60:40	Driving Experience Control	Dynamic Stability Control (DSC)
Dynamic Traction Control (DTC)	ECO PRO	Feux stop dynamiques
Filtre à particules diesel	Fixation ISOFIX pour sièges enfants à l'arrière	Fonction Auto start/stop
Fonction d'éclairage Follow-me-home	Garantie 3 ans kilométrage illimité	High Beam Assistant
Indication de température extérieure	Inserts de décoration en Quartz Silber matt	Intelligent emergency call - eCall
Intérieur tissu Grid	Intérieur tissu/sensatec	ITS head airbag for driver and front passenger
JAV rayons en étoile 517 7Jx16''+205/55 R16 91W	Kit mains-libres avec connexion USB	Kit rangement
Kit sécurité: triangle de signalisation+trousse de secours+extincteur+veste fluorescente	LED Headlights	Lève-glaces électriques AR
Lève-glaces électriques AV	Littérature de bord en néerlandais	Model Advantage
Ordinateur de bord	Park Distance Control (PDC) avant et arrière	Peinture métallisée
Peinture unie Schwarz II	Personal Profile	Prise de courant 12V
Radio BMW Professional coul.6.5'' 6HP MP3	Remote Services	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique
Rétroviseurs chauffants	Rétroviseurs dans la couleur carrosserie	Rétroviseurs électriques
Sans monogramme	Senseur de pluie et senseur de lumière	Servotronic
Shift Point Display	Sièges sport AV (si Advantage/Luxury)	Speed Limit Info
Tapis en velours	Troisième feu stop	Verrouillage central
Version langage allemand	Version langage néerlandais	Volant cuir
Volant multifonctions		

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.