Certificate of Conformity

Complete vehicles

046CC0189072
www.PS-Team.de

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		CUPRA
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KP	XDNPBX1	AD7SAD7GC0064VN1B0AHKP04
0.2.1.	Commercial name:		TERRAMAR
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		---------- - ----------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		---------- - ----------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		---------- - ----------
	Rolling resistance [kg/t]:		---------- - ----------
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		---------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37AS_A0_1265-VSS
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5QA_0V_0356_000-VSS
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		05-VSS-715W_KP_DNPB_AD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7A_23_006-WVW
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-AU_00109_00_000-WVW
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-F3_APW_D_AEABXX-WAU
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A., Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		On the right A-pillar,glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:		In the vehicle floor,front right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKP1S1054818
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2025-06-21

conforms in all respects to the type described in approval e9*2018/858*04014*02 granted on 2024-11-28 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2025-06-21

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2025-06-21

Dr. Lars Markworth
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKP1S1054818

CoC Version: 1

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m^3)	Others: (L)	(Wh/km)
Low:	267	----	----	11.8	----	----	----------
Medium:	197	----	----	8.7	----	----	----------
High:	168	----	----	7.4	----	----	----------
Extra High:	191	----	----	8.4	----	----	----------
Combined:	195	----	----	8.6	----	----	----------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	-----	Electric range city [km]:	-----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e5 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.90 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other: (L)	
Low	-----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	-----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	-----	----	----	----	----	----	--------
City	-----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	-----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	-----	----	----	----	----	----	--------
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	-----	(EAER city):	-----
All Electric Range [km]:	(AER):	-----	(AER city):	-----

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ----------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+45 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.
in pos 49: 255/40 R20 101Y XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100Y#8,5JX19 ET38;##235
/45 R20 100V XL M+S#8,5JX20 ET38

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: ADDW, AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155: yes

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156: yes

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	2, Axle 1/2
	Interconnection of powered axles:	cardan shaft
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4	Wheelbase[mm]:	2676
4.1.	Axle spacing [mm]:	2676
5.	Length [mm]:	4519
6.	Width [mm]:	1869
7.	Height [mm]:	1586
13.	Mass in running order [kg]:	1750
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1868
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2290
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1200 / 1140
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4490
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2200
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNP
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	---------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	195.00 / 5000
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------
28.	Gearbox (type):	automatic

Gear									
28.1. Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Final drive ratio:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

29.	Maximum speed [km/h]:	243
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1590 / 1578
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	255/40 R20 101Y XL / 8,5JX20 ET38 / B / C1
	Axle 2:	255/40 R20 101Y XL / 8,5JX20 ET38 / B / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	BLACK
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	--
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	72.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	67.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 EB
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1946
47.1.2.	Frontal area [m^2]:	--------

47.1.3. Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
	181.2	0.367	0.03965

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2023/443EB

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	205.1	24.6	22.3	36.6	-------	-------	0.4200	0.21E11
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	-------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km] / Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0 / 6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0 / 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6501241
Hersteller	Cupra
Model	Terramar
Variante	DE - SUV5 2.0 TSI EU6e, VZ 4Drive, 2024 - 2026 2.0 TSI VZ
Listenpreis	54.605,04
VIN	VSSZZZKP1S1054818
Erstzulassungsdatum	1.9.2025
Kennzeichen	M IG1393

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6501241 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026115267	03.10.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.204,93
2026101175	19.01.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.107,80
2026102431	11.02.2026	| Heckklappe| Stoßfänger hinten	6.936,85

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 022566 / 2026 / B089144000396 vom 22.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	20.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Reparierter Heckschaden. Keine genauen Angaben zu Schadenshöhe und Umfang.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.09.2025	Letzte Zulassung	08.09.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Terramar (KP1)(09.2024->) / Terramar 2.0 TSI VZ 4Drive	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKP1S1054818	HSN / TSN	7593 / AUJ
DAT €uropa-Code®	011890360250001	DAT Marktindex	DE001 6666
Km-Stand abgelesen	20530	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	195	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Mythosschwarz / 0E, LY9T	Polster / Farbe	Sitzbezüge in Gewebe / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 20 101 Y	Continental / SportContact 6 AO FR	S /O	6 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 Y	Continental / SportContact 6 AO FR	S /O	6 mm
2 links	255 / 40 R 20 101 Y	Continental / SportContact 6 AO FR	S /O	6 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 Y	Continental / SportContact 6 AO FR	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 9 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebsart: Allradantrieb, Batterie 59 Ah, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (306 mm x 26 mm), Connectivity-Box, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, Design-Paket Dynamic, Doppeltonhorn, Edge-Paket, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent (Crossroad Assist), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Fußraumbeleuchtung LED, Generator 140 A, Gepäck-/Laderaumboden doppelt, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), LM-Felgen 8,5x19 (Cosmic, schwarz / silber, glanzgedreht), Leseleuchten hinten LED, Leseleuchten vorn LED, Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Media-System Plus, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,0 Ltr. - 195 kW 16V TSI, Motor 2,0 Ltr. - 195 kW 16V TSI KAT (DNPB), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium-Design, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Radstand Standard, Reifenkontroll-Anzeige, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonderlackierung Fiord-Blau, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Sprachsteuerungs-System, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4320	Advanced-Paket
14201	Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
40296	Bremsanlage: Akebono High Performance vorn
2725	Business-Paket Cupra Plus
40972	Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
3522	Intelligent-Drive-Paket XL
11000	Metallic-Lackierung
25058	Mobile Online Dienste Cupra Connect plus
68789	Performance-Reifen
1424	Skyline-Paket
29308	Standheizung mit Fernbedienung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Heckklappe Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur