AUDI Q3 SPORTBACK

Vehicle information

Make:	**AUDI**	License:	**2CPX717**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**Q3 SPORTBACK**	VIN:	**WAUZZZF30P1033116**
Fuel type:		Power:	**110 kW**
Version:	**1.4 45 TFSI E S TRONIC**	First registration	**12/10/2022**
Mileage:	**179548 km**	N° of doors:	

Damage summary

Front 1

Interior 2

Left 3

Rear 4


Roof & others 1

Commercial pictures

































	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]		
Innerorts	----	----	----	----	----	----
Außerorts	----	----	----	----	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	42	----	----	1.8	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: 145.00
Elektrische Reichweite [km]: 58
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------
3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----
3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	171	----	----	7.5	----	----
Mittel	132	----	----	5.8	----	----
Hoch	132	----	----	5.8	----	----
Extra hoch	170	----	----	7.5	----	----
Kombiniert	----	----	----	----	----	----
Gewichtet, kombiniert	38	----	----	1.7	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: ---------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite -----
5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: 161
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: 48
Elektrische Reichweite innerorts 55

VIN equipment according to manufacturer information

Airbag	Central consol	Central locking	Distance control
Electric adjustable mirrors	GPS	Isofix	Power steering
Rain sensor	Rims alloy	Start-up assistant on the mountain	Steering wheel leather
Steering wheel multifunctional	Telephone	Tow hook	Windows electric functioning

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Alloy rim FL
Scratch(es)
Acceptable
Left




Bodywork
No damage
Acceptable
Roof & others








Boot lid covering R
Scratch(es)
Acceptable
Rear






Bumper moulding F
Scratch(es)
Replace
Front




Bumper R
Scratch(es)
Acceptable
Rear





Charging cable (normal)
Missing
Check
Rear




Door FL
Dent(s)
Paintless dent repair
Left





Door RL
Repaired
Acceptable
Left



Interior
Damaged
Acceptable
Interior



Interior
Stain
Cleaning
Interior







Tyre repair kit
Missing
Replace
Rear



Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
235/55/18/100/V
Michelin
5.5 mm

Front Right
Summer
Aluminium
235/55/18/100/V
Michelin
5.5 mm

Rear Left
Summer
Aluminium
235/55/18/100/V
Michelin
5.5 mm

Rear Right
Summer
Aluminium
235/55/18/100/V
Michelin
5.5 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Maintenance	**OK**
Number of charging cables (normal)	**0**	Number of charging cables (rapid charge)	**1**
Number of keys total	**2**	Registration Certificate Car (BE)	**Yes**
Registration Certificate Home (BE)	**No**	Repair kit	**No**
Reset to factory settings	**No, not possible**	Type of Maintenance book	**Digital maintenance**

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS	Accoudoir central AV	Airbag conducteur
Airbag passager	Airbags latéraux façon rideau Sideguard AV/AR	Airbags latéraux intégrés aux sièges à l'avant
Appuis-tête AR (3)	APS avant/arrière avec affichage sur écran MMi	Assistance au démarrage en côte
Attache-remorque	Audi active lane assist	Audi Connect
Audi Connect e-call (emergency call)	Audi drive select	Audi Pre Sense basic
Audi Pre Sense Front	Audi Side Assist	Audi smartphone interface
Audi virtual cockpit	Banquette arrière Plus (40:20:40)	Black panel dashboard
Capteur de pluie et de luminosité	Ciel de toit en tissu gris	Climatisation électronique dual zone
Contours de fénêtres en aluminium	Contrôle de la pression des pneus	Désactivation manuelle de l'airbag passager
Direction progressive	Encarts décoratifs Micrometallic	ESP (système électronique de stabilité)
Feux de jour à technologie DEL	Fixations ISOFIX et Top Tether sièges arrière	Fonction Start/Stop
Garantie 3 ans/120.000 km	Hayon à ouverture et fermeture électrique	Interface USB (uniquement fonction charge)
JAV 5 doubles branches design 7Jx18''+235/55	MMI Navigation Plus+Top Infotainment High	MMI Radio Plus 8.8'' SDXC USB-A BT VC 6HP
OPF	Pack Business	Pack Business (convention A/B/C/D/E/F/H/P)
Peinture unie	Phares avant LED	Pré-installat.télép.GSM 2W Bluetooth sans support
Prise 12V dans la console centrale	Radio numérique (DAB)	Régulateur de vitesse
Rétro.intérieur à position jour/nuit manuelle	Rétroviseurs extérieurs à réglages/dégivrage électriques/rabattables électriquement	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Sécurité enfant mécanique aux portes AR	Servotronic	Sièges AV réglables manuel.approche/hauteur/inclin
Suspension sport	Tapis de sol complémentaires avant et arrière	Tissu Argument
Transponder (ATR1)	Trousse de secours avec triangle présignalisation	Tyre Mobility System
Verrouillage central avec commande à distance	Vitres électriques avant et arrière	Vitres latérales (à partir montant B) et lunette arrière assombris
Volant 3 branches cuir multifonctions Plus	Volant à 3 branches	Volant gainé de cuir
Volant multifonctions		

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.