# Rapport d'évaluation



## PEUGEOT 308 3

-

| | |
|---|---|
| VIN | VR3F3DGXTRY506643 |
| Première immatriculation | 29/01/2024 |

## INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIN | VR3F3DGXTRY506643 | Transmission | Avant |
| Type de carrosserie | Berline | Nbre sièges | 5 |
| Nbre portes | 5 | Nombre appuis-têtes | 5 |
| Première immatriculation | 29/01/2024 | Couleur intérieur | Noir |
| Type de carburant | Hybride rechargeable | Couleur carro erie | Gris |
| Marque | PEUGEOT | Catégorie | Vehicule particulier |
| Modèle | 308 3 | Couleur tableau de bord | Noir |
| Boîte de vite e | Automatique | | |

## DOCUMENTS ET CLÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carnet d'entretien | Oui | Certificat immatriculation (original) | Non |
| Nbre clé total | 2 | Certificat immatriculation (original) | N/A |
| Nbre clés télécommandes | 2 | Entretien | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui | | |

## OPTIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Camera de recul | Oui | Nature de peinture | Metallisé |

# Rapport d'évaluation

## DOMMAGES

### Extérieur








**1 | Jante alum. AVG bi-ton/polychrome**

| | |
|---|---|
| Type de dommage | **Griffe(s)** |
| Mode de réparation | **Réparer/rempl. (montant forfaitaire)** |






**2 | Pneu ARG**

| | |
|---|---|
| Type de dommage | **Déchirure** |
| Mode de réparation | **E - Remplacer** |






**3 | Jante alum. ARG bi-ton/polychrome**

| | |
|---|---|
| Type de dommage | **Griffe(s)** |
| Mode de réparation | **Réparer/rempl. (montant forfaitaire)** |

# Rapport d'évaluation





## 4 | Pneu ARD

| | |
|---|---|
| Type de dommage | **Hors tolérance** |
| Mode de réparation | **E Remplacer** |






## 5 | Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

| | |
|---|---|
| Type de dommage | **Griffe(s)** |
| Mode de réparation | **Réparer/rempl. (montant forfaitaire)** |






## 6 | Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

| | |
|---|---|
| Type de dommage | **Griffe(s)** |
| Mode de réparation | **Réparer/rempl. (montant forfaitaire)** |


# Rapport d'évaluation





## 7 | Porte AVG

| | |
|---|---|
| Type de dommage | Griffe(s) |
| Mode de réparation | Acceptable |







## 8 | Pare-chocs AV

| | |
|---|---|
| Type de dommage | Déformé / Forcé |
| Mode de réparation | LI Réparer et peindre (complet) |

# Rapport d'évaluation

## Photos commerciales







