MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

eugeot 2008 Allure Pack 130 ch S&S EAT8 - PP1S



VIN	VR3USHNSSPJ571900
Kilométrage	32 123 km

APERÇU DES COÛTS

Pièce	Type de dommage	Mode de réparation	Prix de pièce / Forfaits	Heures de travail de réparation	Heures de travail peinture	Autres heures de travail
Aile AVG	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	0,00 €	3,00	1,50	0,00
Porte AVD	Bo e( ) et griffe( )	LI Réparer et peindre (complet)	0,00 €	0,50	2,50	0,00
Porte AVG	Griffe(s)	Peindre	0,00 €	0,00	2,50	0,00
Porte ARD	Bo e( ) et griffe( )	LI Réparer et peindre (complet)	0,00 €	0,50	2,10	0,00
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre	0,00 €	0,00	1,90	0,00
Moulure de coffre	Ca é	E Remplacer	111,15 €	0,50	0,00	0,00
Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre	0,00 €	0,00	1,50	0,00
Moulure d'aile AVG	Griffe( )	E Remplacer	106,25 €	0,20	0,00	0,00
Porte ARG	Bosse(s)	Acceptable	0,00 €	0,00	0,00	0,00
			217,40 €	4,70	12,00	0,00

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Certificat immatriculation (original)	Original
Nbre clé total	2	Certificat immatriculation (original)	Oui
Nbre clé télécommande	1	Entretien	Oui
Manuel d'utilisation	Oui		

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Kit réparation	Oui
Cache bagage	Oui	Moteur fonctionnant	Oui
Compre eur	Oui	Véhicule roulant	Oui


MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

DOMMAGES




Aile AVG

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**
Montant de main-d'œuvre Carrosserie	**192,00 €**
Montant de main-d'œuvre Peinture	**96,00 €**
Ingrédients de peinture	**57,00 €**
Montant total	**345,00 €**
MONTANT (hors TVA)	**258,75 €**






Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**
Montant de main-d'œuvre Carrosserie	**32,00 €**
Montant de main-d'œuvre Peinture	**160,00 €**
Ingrédients de peinture	**95,00 €**
Montant total	**287,00 €**
MONTANT (hors TVA)	**215,25 €**


Porte AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**
Montant de main-d'œuvre Peinture	**160,00 €**
Ingrédients de peinture	**95,00 €**
Montant total	**255,00 €**
MONTANT (hors TVA)	**191,25 €**

Porte ARD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**
Montant de main-d'œuvre Carrosserie	**32,00 €**
Montant de main-d'œuvre Peinture	**134,40 €**
Ingrédients de peinture	**79,80 €**
Montant total	**246,20 €**
MONTANT (hors TVA)	**184,65 €**




Pare-chocs AV

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre
Montant de main-d'œuvre Peinture	121,60 €
Ingrédients de peinture	72,20 €
Montant total	193,80 €
MONTANT (hor TVA)	145,35 €



Moulure de coffre

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	E Remplacer
Prix de pièce	111,15 €
Montant de main-d'œuvre Carrosserie	32,00 €
Montant total	143,15 €
MONTANT (hor TVA)	118,48 €




Pare-chocs AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre
Montant de main d'œuvre Peinture	96,00 €
Ingrédients de peinture	57,00 €
Montant total	153,00 €
MONTANT (hor TVA)	114,75 €




Moulure d'aile AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	E Remplacer
Pri de pièce	106,25 €
Montant de main-d'œuvre Carrosserie	12,80 €
Montant total	119,05 €
MONTANT (hor TVA)	99,91 €





Porte ARG

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	Acceptable
MONTANT (hor TVA)	0,00 €

MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

PHOTOS COMMERCIALES









