addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510901265
Fecha: 31/01/2025

INFORME PERICIAL


DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	22.897
Marca:	OPEL	**Modelo:**	Corsa GS 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	30-01-2025


ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 195/55/R16 91H 4 mm // Neumatico DI Michelin 195/55/R16 91H 4 mm // Neumatico TD Michelin 195/55/R16 91H 5 mm // Neumatico TI Michelin 195/55/R16 91H 5 mm


DAÑOS




Elemento	ALETA . REPARAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	REPARAR




Elemento	LLANTA I. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	None




Elemento	LLANTA D. DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	None




Elemento	VARILLA ANTENA: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR




Elemento	VARILLA ANTENA
Posición	N
Daños	Sustitucion




Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA



Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	546,12 €

FOTOS GENERALES






0
km/h
22897 km
740 km



9246 MSX




9246 MSX




9246 MSX






9246









