Carcheck.AI

OPEL - FRONTERA

INFORMATION DU VÉHICULE

Date de génération du PDF
24/12/2025

Segment
BSUV

Date d'immatriculation
N/A

Immatriculation
HD075GJ

Kilométrage
8 701 km

VIN
VXKCMZYAXST056822

Marque
OPEL

Modèle
FRONTERA

Portes
5

Date de création
19/11/2025

OPEL - FRONTERA

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



OPEL - FRONTERA

ELEMENTS DU VEHICULE

Câble de recharge



Kit de réparation avec compresseur



Tableau de bord



Double des clés manquant

Manquant

Carnet de service présent

PNEUS

Pneu Avant Gauche

GOODYEAR - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme non conforme - 5 mm

Pneu Avant Droit

GOODYEAR - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme non conforme - 5.2 mm

Pneu Arrière Gauche

GOODYEAR - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme non conforme - 5.6 mm

Pneu Arrière Droit

GOODYEAR - SUMMER - 215/65 R16 - Parallélisme non conforme - 5.5 mm


DOMMAGES

Porte Arrière Gauche




Rayure(s) - Moyen

Bouclier Avant




Rayure(s) - Moyen

Coffre



Enfoncement(s) - Moyen

Coffre



Enfoncement(s) - Superficiel

OPEL - FRONTERA

JANTES

Enjoliveur Arrière Gauche



Rayure(s) - Moyen

Enjoliveur Avant Gauche



Rayure(s) - Moyen

Enjoliveur Avant Droit



Rayure(s) - Moyen