MG

HS 1.5T MT DEL 2WD

TELAIO: LSJA24U92RN074159



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** -	**Odometro** 40641 km
Colore -	**Anno** 2024	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Dettagli dichiarazione


[redacted]

Meccanica

Problema di avviamento del motore No	**Is not roadworthy** No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Posteriore	Graffio	Verniciatura




002	Modanatura paraurti / Posteriore	Graffio	Verniciatura



003	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione



004	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione



005	Parafango / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione




006	Paraurti / Anteriore	Graffio	Verniciatura



007	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione




008	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione



009	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione



010	Pavimento posteriore / -	Rotto	Sostituzione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	255 / 55 / 18 / Estivo	5 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	255 / 55 / 18 / Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	255 / 55 / 18 / Estivo	5 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	255 / 55 / 18 / Estivo	4.5 mm


Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro


Odometro


Navigation


Spare Tyre

Cable




Vin


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Posteriore / Graffio


Modanatura paraurti / Posteriore / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Rientranza


Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza


Paraurti / Anteriore / Graffio


Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza


Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza


Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza


Pavimento posteriore / - / Rotto