Renault

VIN: VF1RJB00X72700671



Description

N° d'immatriculation GW-631-VC	**Date de 1ère immatriculation** -	**Odomètre** 74297 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection MOLSHEIM - GCA (TEA)	**Date de l'inspection** 04/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 07/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation





002	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair




003	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair




004	Porte / Avant Droit	Rayure	Peinture





005	Insonorisant capot / -	Cassé	Echange




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	215 / 60 / 17 / Tous	5.6 mm
Avant Droit	HANKOOK	215 / 60 / 17 / Tous	5.8 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	215 / 60 / 17 / Tous	4.9 mm
Arrière Droit	HANKOOK	215 / 60 / 17 / Tous	4.1 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant




Odomètre




Navigation


Spare Tyre



Vin


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement




Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Insonorisant capot / - / Cassé



Insonorisant capot / - / Cassé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.