Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	56,841	kW	125
VIN	WBY8P210907L07391	cc	0
First registration date	9/19/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	8/8/2028

Maintenance date	Mileage
8/14/2026	54,458 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Aerial	Rodent damage	Replace
3 | Bodywork	Chemical polution	Polish

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door FL	Scratch(es)	No repair


Damages

Exterior



2 | Aerial

Damage type	Rodent damage
Repair mode	Replace
Cause	Animal damage










3 | Bodywork

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Polish
Cause	Use/wear

Comments: Baumharz Folgekosten möglich

Acceptable Damages

1 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields



Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		





Tires

Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	175/60 R 19 86 Q	Bridgestone	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	175/60 R 19 86 Q	Bridgestone	4.0 mm


Commercial photos















Total
56841 km


Service Historie
8:17
OK 14.09.2022 BMW i
8 km 10621
OK 30.08.2024 BMW i
25.425 km 10621
OK 20.08.2025 BMW i
39.421 km 10621
OK 14.08.2026 BMW i
54.458 km 10621

Fahrzeugstatus
8:17
§ Fahrzeuguntersuchung
Datum: 09/2027
Nächste gesetzliche Fahrzeuguntersuchung zum angegebenen Termin.

Fahrzeugstatus
8:17
Bremsflüssigkeit
08/2028
Nächster Wechsel spätestens zum angegebenen Termin.

Fahrzeugstatus
8:18
Fahrzeug-Check
08/2028
Nächste Sichtprüfung zum angegebenen Termin oder nach der ggf. angegebenen Fahrstrecke.


Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 30/10/2026
96%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i3 120Ah
VIN : WBY8P210907L07391
Kilometerstand : 56.841 km
www.get-moba.com
CARA

Persönliche Daten löschen
8:19
Daten werden gelöscht...
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen, bis der Vorgang beendet ist.












IM STAU
TEHOTT








BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P210507L07391
1- 770 kg
2- 995 kg



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	19" BMW i Leichtmetallräder Turbinenstyling 428 mit Mischbereifung	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber
2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale	2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	3 Tasten fix vorbelegt
3-phasiges Ladekabel	4 Sitzplätze	4 Stück
4 Verzurrösen im Kofferraum	4. Taste mit Öffnung Heck	Abgedunkelte Verglasung
Ablagefach in Türverkleidung	Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket
AC- Laden	AC-Laden Professional	AGM-Batterie 20 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Antiblockiersystem (ABS)	Armlehne vorne
Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige
Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate	beleuchtet
Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik
Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder	BMW EfficientDynamics
BMW i Interieurdesign Atelier	BMW i LM Rad Turbinenstyling 428	Bordliteratur deutsch
Bremsleuchte integriert	Comfort Paket Advanced	Connected Drive Services
Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhaltegriffe	DC-Laden
Deaktivierung Airbag Beifahrer	die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.
Driving Assistant Plus	Driving Assistant Plus, Fahrerassistenzsystem, bestehend aus:	Dunkle Instrumententafel
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor	Einstiegsleisten
Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	EU-spezifische Zusatzumfänge 09KA Dummy-SALAPA
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	feststehend	Fluid Black mit Akzent BMW i Blau
Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil
Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter
Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach
Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik
Heckspoiler	hinten	Hochvoltbatterie
in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenlicht im Dachhimmel	Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze
Integriertes Differentialgetriebe	Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche andesitsilber matt
Interieuroberflächen Andesitsilber matt	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
klappbar	Kleiderhaken	Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste
Klimaautomatik	Komfort-Paket	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem
Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten
Lautsprecher	LED- Scheinwerfer	Leder

Lederlenkrad	Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch
Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe
mit Einklemmschutz	mittig	Modellschriftzug i3
Multifunktion für Lenkrad	Navigationssystem Business	Neigung mechanisch einstellbar
nicht verstellbar	Oberfläche Carbon	Panoramaglasscheiben in Fondtüren
Park Distance Control (PDC)	Park Distance Control (PDC) hinten	Parkassistent
Parkassistenzpaket	Radio Professional inkl. MP3-Decoder	Radschraubensicherung
rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).	Regensensor	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Remote Services	Rückfahrkamera
Rücksitzbank	Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom
schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz
Seitenscheiben	Servotronic	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer
Sonnenschutzverglasung reduziert bei Sonneneinstrahlung die Aufheizung des Fahrzeuginnenraums	Sprachversion deutsch	Stabantenne
Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole
Stoff Polster	Stoffkombination "Neutronic"	Stoßfänger in Wagenfarbe
Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe
umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	Uni-Lackierung Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole
verstellbar in Höhe und Länge	vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion
vorn und hinten	Wärmepumpe	Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im
Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugtasche
zur Ein-		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN