



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kunde :** | **Allane SE** | | |
| **Berichtsnummer :** | **0000000920654-DE613** | **Amtl. Kennzeichen :** | **KA-HP 2496** |
| **Referenznummer:** | **31190331** | | |

## Fahrzeugdaten

### Kia Rio (YB)(2017->) GT-Line

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **KNADE517AP6793920** | Laufleistung abgelesen: | **38659 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **03.04.2023 / 2023** | Besichtigungsdatum/-ort: | **21.05.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach** |
| Fahrzeugart: | **PKW** | Aufbauart: | **Limousine** |
| Kraftstoff: | **Superbenzin** | Getriebe Art: | **Schaltgetriebe 6 Gang** |
| Navi.-Datenträger: | **Festplattenlaufwerk** | Hubraum / Leistung: | **998 ccm / 88 kW (120 PS)** |
| Antriebsart: | **-** | Lackfarbe: | **(UD) SCHNEEWEISS** |
| Lackart: | **Uni (2 Schicht)** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 5** |
| Anzahl Schlüssel: | **2** | Nächste HU / AU: | **04.2028 / 04.2028** |
| Polster Art: | **Lederimitat/Stoff** | Serviceheft verfügbar: | **Ja** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Serviceheft gepflegt: | **Ja** |
| Raucherfahrzeug: | **Nein** | Letzter Service km / am: | **38312 / 30.03.2026** |
| Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Zustand aussen: | **2 - Gut** | Zustand innen: | **2 - Gut** |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Winterreifen** | **Aluminium original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Falken** | **205/45/R17/98V 5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Falken** | **205/45/R17/98V 5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Falken** | **205/45/R17/98V 6 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Falken** | **205/45/R17/98V 6 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Unmontierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Ohne Felge** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Continental** | **205/45/R17/88V 5 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Continental** | **205/45/R17/88V 5 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Continental** | **205/45/R17/88V 6 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Continental** | **205/45/R17/88V 6 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Connectivity-Paket
  Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Rückfahrkamera
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drive-Assist-Paket Advanced
  Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Anzeigeinstrumente Überwachung mit LCD Display 4,2 Zoll, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent

- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe Solar-Reflect
  Verglasung getönt, Wärmeschutzverglasung
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - mit automatisierter Kupplung (iMT)
- Getränkehalter
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW)
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Teilleder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
  Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
  Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Nicht durchgeführt**<br>Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt. |
| **Unterbodenprüfung:** | **Nicht durchgeführt**<br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Rep. Vorschäden / -höhe brutto:** | **Keine feststellbar**<br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden. |
| **Lackschichtendickenmessung:** | **Innerhalb der Toleranzen**<br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **Nicht festgestellt**<br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klimaanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Sitzheizung:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| **Lichtanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden | ✗ |
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Motorlauf:** | Nicht möglich | / |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Klimaanlage:** | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sitzheizung:** | Eingeschränkt geprüft |
| **Lichtanlage:** | Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |

| | |
|---|---|
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden |
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden |
| **Hinweis:** | * |

## Schaden



**Karosserie außen**

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 1. | Stoßfänger Vorne | Riss | Erneuern |
| 2. | Heckklappe | Harz-/ Säureeinwirkung | Entkleben / Reinigen |



**Karosserie innen**

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 3. | Schlüssel Mit Fernbedienung | Befestigung Schadhaft | Erneuern |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument





Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
**Riss - Erneuern**



1. Stoßfänger Vorne
**Riss - Erneuern**



2. Heckklappe
**Harz-/ Säureeinwirkung - Entkleben / Reinigen**



2. Heckklappe
**Harz-/ Säureeinwirkung - Entkleben / Reinigen**



3. Schlüssel Mit Fernbedienung
**Befestigung Schadhaft - Erneuern**



3. Schlüssel Mit Fernbedienung
**Befestigung Schadhaft - Erneuern**



3. Schlüssel Mit Fernbedienung
**Befestigung Schadhaft - Erneuern**



3. Schlüssel Mit Fernbedienung
**Befestigung Schadhaft - Erneuern**

03.11.2026

# Fahrzeugbeschreibung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fahrzeug:** | **KIA Rio 1.0 T-GDI 120 Hybrid GT-Line Schrägheckl imousine 5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell** | | |
| Amtliches Kennzeichen: | KA -HP 2496 | Fahrgestell-Nummer: | KNADE517AP6793920 |
| Vertrags-Nummer: | 10581084 | Erstzulassung: | 03.04.2023 |
| Internes KZ: | 15080726 | Kilometer-Stand: | 38659 |
| Unfall/Schaden: | Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt. | | |

---

**Ausstattung:**

## KIA Rio 1.0 T-GDI 120 Hybrid GT-Line Schrägheckl imousine 5-türig 998 ccm 120 PS/ 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: Schneeweiß Uni | Polsterung: Stoff-LederNachbildung schwarz | Telefontyp:

| | |
|---|---|
| **Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** | **19.907,56** |

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

| | |
|---|---|
| Elektrisches Glasschiebedach, ausstellbar | 495,80 |
| Kia-Navigationssystem | 873,95 |
| Schneeweiß Uni | 0,00 |
| Stoff-LederNachbildung schwarz | 0,00 |
| Technologie-Paket GT-Line | 327,73 |

| | |
|---|---|
| **Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** | **21.605,04** |
| **Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** | **25.710,00** |
| Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) | 25.710,00 |

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | KIA Rio 1.0 T-GDI 120 Hybrid GT-Line Schrägheck limousine 5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell | | |
| Modelljahr: | 2023 | | |
| kW / PS: | 88 / 120 | Hubraum: | 998 |
| Getriebe: | Manuell | Anzahl Gänge: | 6 |
| Emissionsgruppe: | I2 | CO2 (g/km): | 0 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 45 |
| Max. Km/h: | 190 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 10,20 |
| Leergewicht (kg): | 1205 | zul. Gewicht (kg): | 1650 |

* Angaben ohne Gewähr

24800

# Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** **10581084**
Amtliches Kennzeichen: KA -HP 2496

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA Rio 1.0 T-GDI 120 Hybrid GT-Line Schrägheckklimousine5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| *Datum* | *SNR* | *Verursacher* | *Beschädigung* | *Reparatur erfolgt ** | *Gutachten vorhanden ** |
|---|---|---|---|---|---|

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:** _____

Datum und Unterschrift Käufer

31693

# Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** **10581084**
Amtliches Kennzeichen: KA -HP 2496

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA Rio 1.0 T-GDI 120 Hybrid GT-Line Schrägheckklimousine5-türig 998 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| ***Datum*** | ***Km-Stand*** | ***Art der Wartung*** |
|---|---|---|
| 17.04.2024 | 13605 | Wartungszusatzumfänge |
| 17.04.2024 | 13605 | Wartungszusatzumfänge |
| 17.04.2024 | 13605 | Inspektion und Wartung |
| 17.04.2024 | 13605 | Inspektion und Wartung |
| 24.04.2024 | 13605 | Wartungszusatzumfänge |
| 24.04.2024 | 13605 | Inspektion und Wartung |
| 04.02.2025 | 27387 | Wartungszusatzumfänge |
| 04.02.2025 | 27387 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 04.02.2025 | 27387 | Inspektion und Wartung |
| 04.02.2025 | 27387 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 04.02.2025 | 27387 | Inspektion und Wartung |
| 04.02.2025 | 27387 | Wartungszusatzumfänge |
| 11.02.2025 | 27387 | Inspektion und Wartung |
| 11.02.2025 | 27387 | Bremsflüssigkeitswechsel |
| 11.02.2025 | 27387 | Wartungszusatzumfänge |
| 30.03.2026 | 38312 | Inspektion und Wartung |
| 30.03.2026 | 38312 | Wartungszusatzumfänge |

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer