Aanbieder: Leasemaatschappij





VOLKSWAGEN ID.4 PRO 77 KWH AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 77kWh ev pro 150kW aut

Km-stand	200353 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	2020 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Blue Dusk metallic	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	€ 0,-
SOH	89%	**Aandrijving**	Achter	**Huidig restant BPM**	€ 0,-
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	277 cm
Datum eerste toelating	25-04-2022	**Vermogen**	150 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	25-04-2022	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	25-04-2028
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, centrale airbag voor, connected services, cruise control adaptief, DAB, dakrails, draadloze telefoonlader, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, geluidsimulator, geluidsisolerend glas, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lichtmetalen velgen 19", multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem, oplaadmogelijkheid, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensor met correctie, sfeerverlichting, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, verkeersbord detectie, vermoeidheidsherkenning, warmtewerende voorruit, WiFi, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 19 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding grijs, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Stuur verwarming

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Navigatie CD/DVD	✔ Publieke laadpaalkabel
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Boekje)
✔ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Hankook	235/55 R19
RV	5 mm	Zomer	Hankook	235/55 R19
LA	4 mm	Zomer	Hankook	235/55 R19
RA	4 mm	Zomer	Hankook	235/55 R19

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Dak
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Bumperhoek rechtsvoor
Omschrijving:
Beschadigd rooster
Gegeven oplossing:
Vervangen



Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Soh


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

PDF
moba_rapport.pdf


Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur