EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	:	**DS**
0.2.	Typ	:	**J**
	Variante	:	**C**
	Version	:	**YHZU-C2PF00**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	:	**DS7**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	:	- - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	:	- - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	:	- - - cm2
	Rollwiderstand	:	- - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	:	- - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)		
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	:	IP-YHZ___ATN84145-VR3-0
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	:	AT-YHV_____7102-VR3-0
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	:	2-VR3-DP
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	:	RL-___MP2LATN84051-VR3-0
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	:	-
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	:	PR-YHZ_____0104-VR3-0
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	:	-

0.4.	Fahrzeugklasse	:	**M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :		
	PSA AUTOMOBILES SA **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**		
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers (x) :		
	(x) hinsichtlich des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufe(n)		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :		
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - genietet		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **im Motorraum**		
0.9.	- -		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	:	**VR1JCVHZUPY604147**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	:	**28/07/2023**

mit dem in der am **25/07/2023** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0601*25** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 28/07/2023

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 10/08/2023

DS AUTOMOBILES

M. SCHOENWEITZ
Citroën Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GG026126
006084

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 -
			-
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		

Hauptabmessungen

4.	Radstand	:	2738 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2738 mm
5.	Länge	:	4595 mm
6.	Breite	:	1895 mm
7.	Höhe	:	1631 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1585 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1626 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	2050 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1200 kg
		2.:	1100 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	3500 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1450 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	70 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	:	YH01
22.	Arbeitsverfahren	:	4-Takt / Selbstzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	:	4 in Reihe
25.	Hubraum	:	1499 cm^3 3
26.	Kraftstoff	:	Diesel
26.1.	Einstoffmotor		
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :		
	Diesel		96 kW bei 3750 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	:	automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	:	0.2586
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes		

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.061	0.1041	0.1586	0.2104	0.2513	0.3092	0.3826	0.4599	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	:	195 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.:	1637 mm
		2.:	1616 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.:	235/50 R19 103V - 7.5J19ET46 - C1
		2.:	235/50 R19 103V - 7.5J19ET46 - C1

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs	:	schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	:	4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	:	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	:	-
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	:	-

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GG026126) ausgegeben. Landratsamt München

www.PS-Team.de 046CC0160573

VIN: VR1JCYHZUPY604147

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl : 2813 U/min - Fahrgeräusch : 68 dB(A)
47. Abgasnorm : **Euro 6 AP**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1697 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 97.6 N
47.1.3.1. f1 : 0.163 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.03776 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren : Typ I

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Diesel	46.7	-	-	55.9	60.8	-	0.33	0.01 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m-1
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Diesel	CO2-Emissionen	g/km	169	140	125	154	144
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.4	5.4	4.7	5.9	5.5

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.1. Einsparungen NEFZ :	g/km
Diesel	-
	1.5

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Diesel	1.5
	-

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	215/65 R17 93V 7.0DJ17 ET44	225/55 R18 93V 7.50J18 ET46	235/55 R18 93V 7.50J18 ET46	205/55 R19 93V 7.50J19 ET38	235.50 R19 93V 7.50J19 ET46	235/45 R20 93V 8.00J20 ET44		
A2	215.65 R17 93V 7.00J17 ET44	225 55 R18 93V 7.50J18 ET46	235/55 R18 93V 7.50J18 ET46	205.55 R19 93V 7.50J19 ET38	235/50 R19 93V 7.50J19 ET46	235.45 R20 93V 8.00J20 ET44		

-
-
-

Modelo depositado Securitdoc

STELLANTIS




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Wartungsnachweis



Bild 13 : Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair




Bild 14 : Seitenteil hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Seitenteil hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Tür hinten links, eingedellt, drücken

DEKRA-Nr: 0542 / 022566 / 2026 / B089144000377 vom 13.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.09.2023	Letzte Zulassung	26.09.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	DS Automobiles
Typ / Verkaufsbez.	DS 7 (07.2022->) / 7 1.5 BlueHDi 130 Performance Line (EU6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1JCYHZUPY604147
HSN / TSN	1889 / AGD	DAT €uropa-Code®	012350710100001
DAT Marktindex	DE001 6436	Km-Stand abgelesen	63129
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / B0N9V/B0MM0/KTV		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte hinten, Außenspiegel Schwarz, Spiegelfuss Wagenfarbe, Außenspiegel anklappbar, mit Umfeldleuchte, Einparkhilfe / Rückfahrhilfe / Totwinkel-Assistent und Memoryfunktion, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, Außentemperaturanzeige, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten vorn (Metall) mit Schriftzug (Logo), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Monitoring), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus, Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Design, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer, Fzg. ohne Induktionsladeschale für Smartphone, Fzg. ohne Rückenlehnenverstellung hinten, Fzg. ohne Zeituhr (analog), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Alcantara, Innenausstattung: Interieur Alcantara Schwarz, Innenraumbeleuchtung LED, Innenraumfilter: Pollenfilter und Aktivkohlefilter kombiniert, Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, Kühlergrill Schwarz (DS Wings), LM-Felgen 8,5x19 (Silverstone), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn, Modell-Schriftzug DS PERFORMANCE LINE, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP KAT (YHZ / DV5RC), Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2738 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung), Rußpartikelfilter, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet und Scheibenbremsen hinten, Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Eco-LED, Seiten- und Becken-Airbag vorn und hinten, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seiten- und Becken-Airbag vorn, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenairbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung), Servolenkung elektrisch, Einfachritzel, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach, Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage, USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C), Vorbereitung Koffer-/Laderaumboden doppelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
75935	Getriebe Automatik - Typ: AMN8 (8-Stufen)
39816	Kamerasystem: Kamera vorn und Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht
11689	Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU fällig,
2. Seitenteil hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau
3. Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair
4. Tür hinten links, eingedellt, drücken

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur