



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	**Athlon Germany KD**		
Berichtsnummer :	**0000000945678-DE949**	**Vertragsnummer :**	**12067809**
Amtl. Kennzeichen :	**D-CC 4748E**		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Tiguan .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WVGZZZ5NZNW410705**	Laufleistung abgelesen:	**96454 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**30.08.2022 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**23.09.2026 Düren**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**060//3CNC**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1395 ccm / 110 kW (150 PS)**	Antriebsart:	**-**
Lackfarbe:	**Nightshade Blue Metallic**	Lackart:	**Metallic**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Leder**
Serviceheft verfügbar:	**Digital**	Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**
Letzter Service km / am:	**91126 / 20.07.2026**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**255/45/R19/100 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**255/45/R19/100 4 mm**
2. Achse - links / Zust.		**255/45/R19/100 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**255/45/R19/100 6 mm**
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**215/65/R17/99 7 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**215/65/R17/99 7 mm**
2. Achse - links / Zust.		**215/65/R17/99 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**215/65/R17/99 7 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Serienausstattung

- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung R-Line
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachspoiler R-Line
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet R-Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Ablagefach am Dachhimmel
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antriebsart Frontantrieb
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket 2
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Textilfussmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Hybrid 180 kW Plug-in (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)

- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A)
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Plug-in Hybrid
- Radstand 2680 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Notrufsystem
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Ladekabel mit Schukostecker
- 8 Lautsprecher
- Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikrovlies ArtVelours
- Topkomfort-Sitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Stoßfänger R-Design
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium
- Fahrassistenz-System Parklenkassistent (Park Assist)

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Head-up-Display
• Leder-Paket Vienna und Top-Komfortsitze vorn	• Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht)
• Metallic-Lackierung	• Panorama-Schiebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
• Reifen-Reparaturkit	• Area View-Kamerasystem
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Windschutzscheibe	Beschädigt
2.	Motorhaube	Steinschlag
3.	Motorhaube	Kratzer
4.	Motorhaube	Umweltschaden
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer Ab 60mm
6.	Tür Vorne - Links	Kratzer
7.	Türeinstieg Hinten - Links	Kratzer
8.	Tür Hinten - Links	Kratzer
9.	Heckklappe	Verformt (leicht)
10.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
11.	Dach	Kratzer
12.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
14.	Heckklappe	Kratzer

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
15.	Kofferraumverkleidung Links	Gebrauchsspuren
16.	Kofferraumverkleidung Rechts	Gebrauchsspuren

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

17.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren

Sonstiges

	Bauteil	**Schaden**
18.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten links


Hinten rechts


Kombiinstrument


Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter


Innen



Kofferraum



Kilometerstand


Felgen


Motorraum



Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Sonstiges



Klimaanlage


Tankdeckel




Bereifung



1. Windschutzscheibe
Beschädigt


2. Motorhaube
Steinschlag

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



3. Motorhaube
Kratzer



4. Motorhaube
Umweltschaden



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



6. Tür Vorne - Links
Kratzer



7. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich




7. Türeinstieg Hinten - Links
Kratzer



8. Tür Hinten - Links
Kratzer



9. Heckklappe
Verformt (leicht)



9. Heckklappe
Verformt (leicht)



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer




10. Stoßfänger Hinten
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich




10. Stoßfänger Hinten
Kratzer




10. Stoßfänger Hinten
Kratzer



11. Dach
Kratzer



12. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



14. Heckklappe
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



15. Kofferraumverkleidung Links
Gebrauchsspuren



16. Kofferraumverkleidung Rechts
Gebrauchsspuren



17. Türverkleidung Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren



18. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren