APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	HM Tongeren
Make:	AUDI
Model / version:	E-TRON
Vin:	WAUZZZGE8NB044937
Plate:	2CEQ413
Mileage:	44301
SOH:	93 %
First registration:	24/06/2022
Color:	gris typhon

ADDITIONAL INFORMATION

Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	✓


DOCUMENTS


Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	?
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	?


PICTURES






















































VIN INFORMATION

Transmission automatique	1 rapport	Equipement Advanced
Matière : alliage	Lettre repère (J)	Diamètre avant 20
Diamètre arrière 20	Largeur avant 9,0	Largeur arrière 9,0
Diamètre avant 20	Diamètre arrière 20	Hauteur avant 50
Hauteur arrière 50	Indice de vitesse avant H	Indice de vitesse arrière H
Largeur avant 255	Largeur arrière 255	Climatisation arrière
Climatisation automatique 4 zones	Climatisation réfrigérant 1234YF	Accoudoir central avant
Garniture de pavillon Anthracite	Electrique	300 kw
408 ch	Métallisée vernissée	Freins avant à disques
Rétroviseur gauche à réglage électrique	Rétroviseur droit à réglage électrique	Rétroviseur gauche asphérique
Rétroviseur gauche jour/nuit automatique	Rétroviseur droit jour/nuit automatique	Rétroviseurs rabattables électriques

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Siège avant gauche à réglage électrique
Siège avant gauche à réglage lombaire
Sièges arrière chauffants
Volant sport
Aide au stationnement arrière
Caméra avec vision à 360°

Carte mains libres
Pare-brise athermique
Vitres de custode teintées foncées
Prétensionneurs de ceintures avant
depuis 05.22
câble de charge pour prise domestique HH type E/F (10A)
éclairage d'ambiance
assistant de croisement

pack optique noir

Siège avant gauche chauffant

Sièges avant à réglage électrique
Sièges avant à réglage lombaire
Garnitures cuir et simili-cuir
Volant chauffant
Aide au stationnement latéral
Affichage tête haute

Ouverture du coffre électriquement
Lunette arrière teintée foncée
Toit ouvrant électrique
Prétensionneurs de ceintures arrière
chauffage PTC
câble de charge pour prise industrielle CEE 3P (16A)
clavier noir haptique
chargeur CCS Type 2 (Combined Charging System) Europe

Sièges avant chauffants

Siège avant gauche à réglage mémorisé
Sièges avant ventilés
Volant cuir
Aide au stationnement avant
Caméra avant
Affichage lecture des panneaux de signalisation
Appel de secours
Vitres portes arrière teintées foncées
Toit ouvrant vitré panoramique
Avertisseur d'angle mort
haut-parleurs actifs
filet de séparation

pack vide-poches
échappement Sound

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	×	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	×
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	1	**Fast charging cables:**	1

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	6 mm		255/50R20 109H	Summer	Aluminium	×
Front right	6 mm		255/50R20 109H	Summer	Aluminium	×
Rear left	6 mm		255/50R20 109H	Summer	Aluminium	×
Rear right	6 mm		255/50R20 109H	Summer	Aluminium	×

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Bumper F	Grooved
3	Bumper R	Dent(s) and scratch(es)

Total: 2

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
2	Bodywork	Scratch(es)	✓	×	×

Total: 1

DAMAGES DETAILS

1 - Bumper F - Grooved








3 - Bumper R - Dent(s) and scratch(es)










2 - Bodywork - Scratch(es) - Renta®













SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

21/10/2026 09:19

