5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie	- Wh/km
Elektrische Aquivalente rein elektrische Reichweite	- km
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4549*
zu 7: min. 1414*
Zu 27.1: 85/3400-4400*
Zu 35: A1/A2 205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17 91W, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/60 R16 92H M+S, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 205/60 R16 92V, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 225/40 R19 93H XL M+S, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	AWW	00025	X

0122603071

Vermerke des Herstellers

226

Zulassungsbesch. gedruckt

4721149

GJ490043

0 1 - 1 -

Mercedes

EG-Übereinstimmung

für vollständige Fa

046CC0130021

www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2A Variante: X010T2 Version: HZAA150B

0.2.1. Handelsbezeichnung: A 180 d

0.2.3. Bezeichner:	0.2.3.1. Interpolationsfamilie:	IP-2020_2414-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie:		AT-177_654q_4-W1K-1
0.2.3.3. PEMS Familie:		E1-WDB-AP
0.2.3.4. Roadload Familie:		RL-2018_0041-WDB-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:		-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:		PR-247_654D20_18B1-WDB-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:		
0.4. Fahrzeugklasse:		M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:		Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1K1771101J377935

0.11. Herstellungsdatum: 20.06.2022

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1829*16 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	21.06.2022
(Ort)	(Datum)
ppa. Bartels	i.V. M. Meo
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1 (A0)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4562 mm 6. Breite: 1796 mm 7. Höhe: 1454 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1510 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1534 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2010 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1120 kg 2 940 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3480 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1400 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654920

22. Arbeitsverfahren: Selbstzuendung/4-Takt (A3)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1950 cm³ 26. Kraftstoff: Diesel (0002)

26.1. Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 85,00kW bei 4400 min^{-1}

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): - kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 4.051 2 2.842 3 2.737 4 1.92 5 0.951 6 0.744 7 0.854 8 0.674 9 -

28.1.1. Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 3.933 2 3.933 3 2.682 4 2.682 5 3.933 6 3.933 7 2.682 8 2.682 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 206 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1569 mm 2 1574 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	205/60 R16 092V	6.5Jx16 ET44	Klasse A	C1
Achse 2:	205/60 R16 092V	6.5Jx16 ET44	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AA) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links,2 rechts (A0)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 66,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3300 min^{-1} Standgeräusch: 72,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 (AP

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1605 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.190 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 98.7 N 47.1.3.1. f1 0.855 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.02229 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	34,8	-	-	mg/km
NO_x:	16,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	1,22	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$3,04 * 10^{6}$	-	-	km^{-1}
THC:	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
$THC+NO_x$:	21,5	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5100 m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO_2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP 1.00 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	179 g/km	6.8 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	141 g/km	5.4 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	110 g/km	4.2 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	122 g/km	4.7 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	130 g/km	5.0 l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km

Zweitschrift



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Zweitschrift



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links

Zweitschrift



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Zweitschrift



Bild 7 : Serviceintervallanzeige

Zweitschrift



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

Zweitschrift



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Zweitschrift




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zweitschrift



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

Zweitschrift



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau

Zweitschrift



Bild 17 : Frontspoiler Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	379571
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	A-Class
Variante	Style A 180 D
Listenpreis	32.545,00
VIN	W1K1771101J377935
Erstzulassungsdatum	1.7.2022
Kennzeichen	M TS9600

Schadensfälle der int. Belegnummer: 379571 04.09.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022114071	08.12.2022	| Fahrerseite Seitenteil hinten| Stoßfänger hinten links	9.908,44
2026106567	20.04.2026	| Windschutzscheibe gerissen	785,15

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

Zweitschrift

DEKRA

DEKRA-Nr: 0304 / 031845 / 2026 / B081949000649 vom 14.08.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- (seitenwand links, Türen links)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen k*ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.07.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	A 180 d 8G-DCT Style
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1771101J377935
HSN / TSN	2222 / AWW	Schlüssel-Nr.	10084667
Km-Stand abgelesen	53741	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	NACHTSCHWARZ UNILACK
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Zweitschrift

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 V	Continental / EcoContact 5 MO	S /O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Continental / EcoContact 5 MO	S /O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 V	Continental / EcoContact 5 MO	S /O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 V	Continental / EcoContact 5 MO	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 6	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 40,6 cm (16") Leichtmetallräder 4fach im Vielspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Style

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
73B	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
877	Ambientebeleuchtung
	Lackierung: Uni Sonderlack
L3E	Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
DB3	Paket: Business
DN1	Paket: MBUX Advanced Paket
P49	Paket: Spiegelpaket

Zweitschrift


873 Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
20U Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
260 Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 10.09.2025 bei Kilometerstand 46.142
nächste Wartung:	am 09 / 2026

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontspoiler Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)
2. Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 18)