2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **Ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 29 28**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**2.12**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**156**	**6.9**
Mittel	**126**	**5.6**
Hoch	**114**	**5.0**
Höchstwert	**140**	**6.2**
Kombiniert	**131**	**5.8**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35:
195/65 R15 91T auf 6.5JX15 ET20;
195/60 R16 89H auf 6.5JX16 ET20;
195/60 R16 93H auf 6.5JX16 ET20;
205/60 R16 92H auf 6.5JX16 ET20;
215/50 R17 95H auf 6.5JX17 ET20;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0019YDV8
Haendler Code DE2303
B/E
Motorkennzeichnung 10TMA201
Motorseriennummer 00570
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0126329
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

W0V7H9ED2N4189957

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **P7 MONOCAB C**
Variante: **EA025DB12**
Version: **BE1VADPH0A5**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
CROSSLAND

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-HNP___MB6_1424-W0V-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-HNS_____0402-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
2-W0V-EQ

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-__BVH1MB6_1020-VF3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
EV-HN_BV1D___1401-VF3-0

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Fahrzeugboden vorn rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0V7H9ED2N4189957

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
22.03.2022

mit dem in der am **05.01.2022** erteilten Genehmigung **e4*2007/46*1194*17** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim	**30.03.2022**
Ort	Datum
	Manager Vehicle Certification
Unterschrift	Position

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	
	und Räder:	**4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	**1; Achse 1**	
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**	
4.	Radstand:	**2604**	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 – 2:	**2604**	mm
5.	Länge:	**4229**	mm
6.	Breite:	**1765**	mm
7.	Höhe:	**1605**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1254**	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1318**	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	**1795**	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	**920**	kg
	2:	**880**	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**2620**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	**-**	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	**840**	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	**600**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**65**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	**PSA**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**EB2ADT (HN05)**	
22.	Arbeitsverfahren:	**Fremdzündung / 4-Takt**	
23.	Reiner Elektroantrieb:	**nein**	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	**nein**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3 ; in Reihe**	
25.	Hubraum:	**1199**	cm^3
26.	Kraftstoff:	**Benzin**	
26.1.		**Einstoff**	
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: **81.00** kW bei: **5500** min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW (Elektromotor)		

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
3.46	**2.05**	**1.29**	**0.98**	**0.76**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.6	**-**	**-**	**-**

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **4.29**

28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
14.843	**8.795**	**5.534**	**4.204**	**3.26**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
2.574	**-**	**-**	**-**

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**187**	km/h
30.	Spurweite:		
	1:	**1513**	mm
	2:	**1491**	mm
35.	Reifen/Radkombination:		
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	**C1 A**	
	1: **195/60 R16 93H 6.5Jx16 ET20**		
	2: **195/60 R16 93H 6.5Jx16 ET20**		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**	
38.	Code des Aufbaus:	**AF Mehrzweckfahrzeug**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**schwarz**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	**-**	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	**-**	
46.	Standgeräusch:	**76.40**	dB(A)
	bei der Drehzahl:	**3750**	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**67.00**	dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	**1397**	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	**0.752**	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	**-**	cm^3

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.	f0:	**83.7**	N
47.1.3.1.	f1:	**0.402**	N/(km/h)
47.1.3.2.	f2:	**0.03447**	N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	**-**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**-**

48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**320.1**	-	-	mg/km
THC	**25.8**	-	-	mg/km
NMHC	**21.8**	-	-	mg/km
NOx	**29.8**	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**1.52**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**4.84**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.

Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	**null**
Differenzierungsfaktor		-




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Motorhaube Harzflecken, polieren




Bild 14 : Seitenverkleidung hinten rechts zerkratzt



Bild 15 : Schloßträgerverkleidung hinten zerkratzt



Bild 16 : Alufelge vorne rechts zerkratzt



Bild 17 : Heckklappe zerkratzt



Bild 18 : Heckklappe zerkratzt



Bild 19 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 20 : Bremsscheiben hinten Rost




Bild 21 : Bremsscheiben hinten Rost



Bild 22 : Seite rechts zerkratzt



Bild 23 : Seite rechts zerkratzt



Bild 24 : Seite rechts zerkratzt




Bild 25 : Bremsscheiben vorne eingelaufen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5670991
Hersteller	Opel
Model	Crossland/Crossland X
Variante	Elegance 1.2
Listenpreis	14.950,59
VIN	W0V7H9ED2N4189957
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	GÖ QM1452

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5670991 07.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023114544	11.10.2023		

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0221 / 0100036801 / 2026 / B081558000529 vom 21.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.05.2022	Letzte Zulassung	11.09.2023
Hersteller	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Crossland 1.2 Elegance
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0V7H9ED2N4189957
HSN / TSN	1844 / AKH	Schlüssel-Nr.	10015013
Km-Stand abgelesen	52292	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
2 links	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
rechts	195 / 60 R 16 93 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2025			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachdesignlinie, oberhalb, in Chrom, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5´´, Fensterheber, elektrisch hinten, Fensterheber, elektrisch vorn, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Ambientebeleuchtung, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Sonderfarbe Nautic Blau, Lenkrad: Lederlenkrad mit Chromelementen und Lenkradfernbedienung, Leuchtweitenregulierung, manuell, Mittelarmlehne, vorn, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, 6 Lautsprecher, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Reifen 195/60 R16 (10 Speichen), Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz, (AGR) Fahrer, Sitze: Sitzrückenlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Traktionskontrolle (TC Plus), Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschild-Assistent, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
CWG=N A0	Lenkrad: Beheizbares Lederlenkrad und Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
CWBR,OL	Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/60 R16, in BiColor/Schwarz (10 Speichen)
AKO=VD0	Solar Protect-Wärmeschutzverglasung
C50=LW0	Windschutzscheibe beheizbar, ThermaTec

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 17.04.2026 bei Kilometerstand 46.654

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Alufelge vorne rechts zerkratzt, smart repair (Bild 16)
2. Heckklappe zerkratzt, (Bild 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Harzflecken, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13)
Seitenverkleidung hinten rechts zerkratzt, (Bild 14)
Schloßträgerverkleidung hinten zerkratzt, (Bild 15)
Stoßfänger hinten zerkratzt, (Bild 19)
Bremsscheiben hinten Rost, freibremsen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
Seite rechts zerkratzt, polieren (Bild 22, 23, 24)
Bremsscheiben vorne eingelaufen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 25)