Ford

FORD PUMA (2019->) TITANIUM HYBRIDATION LÉGÈRE 92 KW (MOTEUR 1,0 LITRE(S) - 92 KW ECOBOOST) 5 PORTES

VIN: WF02XXERK2NP80344



Description

N° d'immatriculation 2CNC532	**Date de 1ère immatriculation** 23/09/2022	**Odomètre** 51841 km
Couleur Noir Agate	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
CO2 135	**Cylindrée** 999	**Type de boîte** Manuelle
Motorisation Thermique	**Energie** Essence	**Nombre de vitesses** 6
Roues Motrices Avant (FWD)	**Puissance** 92 KW	

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

DEKRA

Equipements véhicule

Série

Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)	7 haut-parleurs	Accoudoir central AV avec bac de rangement et Prise 12V
Affichage Eco pour conduite à consommation optimisée (EcoCoach)	aide au stationnement AR	Airbag conducteur et passager
Airbag coté passager désactivable	Airbag lat AV	Airbag-Tête-Epaules AV et AR
Alarme pour Ceintures de sécurité AR	Alarme pour Ceintures de sécurité	allumage automatique des projecteurs avec Capteur jour/nuit
Antipatinage (ASR)	appuie-lombaire Siège AV gauche	Appuie-têtes AR Réglage mécanique (3 Partie)
Batterie 52 Ah	Carrosserie: 5 portes	Cde vocale et Interface Bluetooth
Climatisation	Colonne de direction (Volant de direction) réglable en hauteur/profondeur	Commande radio au volant
prise USB	Console centrale avec Accoudoir	Support à boissons AV
Contrôle dynamique de stabilité (ESP)	contrôle pression pneumatiques	Direction assistée électrique
dossier AR fractionné (60:40)	Ecran couleur (8 Pouces)	Ecran couleur pour Ordinateur de bord
Empattement 2588 mm	Feux AR. LED	Filtre d'habitacle Filtre à poussière et pollen
filtre à particules essence (FAP essence)	Fluide réfrigérant R 1234 YF	Audi connect (système d'appel d'urgence et d'assistance)
Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence	Frein à disque AR	garniture de pavillon Tissu
Intelligent Protection System (IPS)	prétensionneur de ceinture	Kit de réparation des pneumatiques
Limiteur de vitesse intelligent	Lève-vitre électrique AV + AR avec fermeture globale	Mode de transmission roues AV motrices
Moteur 1,0 litre(s) - 92 kW EcoBoost (hybridation légère)	My Key (2. Clés véhicule programmable)	norme de dépollution Euro 6d-TEMP
Ordinateur de bord	Pack brillance	Pare-soleil droit avec miroir(s) (éclairé(e))
Pare-soleil gauche avec miroir(s) (éclairé(e))	peinture bleu blazer uni	Plancher de charge variable(s)
Pneus 215/55 R17 ..V	Poignées de portes Ext. couleur caisse	projecteur LED
projecteurs antibrouillard avec intégré éclairage d'appoint (Corner Lights)	projecteurs antibrouillard LED	pré-équipement téléphone/téléphone mobile avec Interface Bluetooth-/USB
Réception radio digital(e) (DAB)	Régulateur de vitesse (régul. vitesse)	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant
Sièges AV réglable(s) en hauteur	Sièges sport AV	Standard version
Supports Isofix pour siège enfant	Système audio et navigation Ford avec AppLink	Système d'antiblocage de frein (ABS)
Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	Système d'assistance de conduite: avertisseur de sens interdit	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)
Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation	Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire avec capteur de somnolence	Système d'assistance de conduite: système avertisseur de collision
Système d'assistance de conduite: Régulation de distance (Distance Alert, DA)	Système d'assistance de conduite: Feux de route automatiques	Système d'assistance de conduite: Frein multicollision (Multi Collision Brake)
Système d'assistance de conduite: Système pré collision	système Start/Stop	Verrouillage centralisé avec Cde à distance
Volant de direction (Cuir 3 branches)	Volant de direction (simili-cuir)	Grille de calandre, Actif Volets d'air
éclairage ambiant AV (LED)	éclairage diurne LED	

Optionnel

Boîte de vitesses 6 rapports - Type: 6MX65	Eclairage de seuil à/au/dans/en Rétroviseur ext	Jantes alliage léger 7x17 (5 branches doubles, bi-ton, Black)
levier de sélection Cuir	Pare-brise chauffant(e)/dégivrant(e)	Pare-brise en partie chauffant(e)/dégivrant(e)
Rétroviseur ext rabattable électriquement	Siège chauffant AV	Surtapis velours
Vitrage AR surteinté (Privacy Glass)	Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e)	

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
14/10/2026

Date de validation de l'inspection
15/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		


Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation





002	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair





003	Aile / Arrière Droit [1]	Enfoncement	Acceptable





004	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair

005	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




006	Panneau de porte / Arrière Droit	Rayure	Smart repair





007	Joint de porte / Avant Droit	Déchiré	Acceptable





008	Enjoliveur de pare-brise / Avant Droit	Cassé	Echange




009	Pavillon / -	Enfoncement	Acceptable







010	Pavillon / -	Dépôt chimique	Lustrage




011	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

[1] + enfoncement

Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [x] Porte documents

Pneus principaux

Avant Gauche	BRIDGESTONE	215/55/17 Été	5 mm
Avant Droit	BRIDGESTONE	215/55/17 Été	5 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	215/55/17 Été	6 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	215/55/17 Été	6 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit




Odomètre



Navigation



Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement




Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement




Aile / Arrière Droit / Enfoncement




Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement


Panneau de porte / Arrière Droit / Rayure


Panneau de porte / Arrière Droit / Rayure



Joint de porte / Avant Droit / Déchiré


Joint de porte / Avant Droit / Déchiré



Enjoliveur de pare-brise / Avant Droit / Cassé


Enjoliveur de pare-brise / Avant Droit / Cassé


Pavillon / - / Enfoncement


Pavillon / - / Enfoncement


Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement


Pavillon / - / Dépôt chimique


Pavillon / - / Dépôt chimique



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure


Hayon / Porte de coffre / - / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.