Peugeot

VIN: VF3MRHNSUPS055137



Description

N° d'immatriculation
2DTT829

Date de 1ère immatriculation
22/06/2023

Odomètre
119140 km

Couleur
PEINTURE NOIR PERLA NERA/METALLISEE VERNIS

Année modèle
2020

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
7

Generation
-

CO2
153

Cylindrée
1199

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Thermique

Nombre de vitesses
8

Roues Motrices
Avant (FWD)

Puissance
96 KW

Equipements véhicule

Série

appuie-lombaire Siège AV gauche, réglable(s)	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	2ème rangée de sièges avec 3 Sièges individuels (FoldFlatSystem)
3ème rangée de sièges avec Sièges individuels	Accoudoir central AV	aide au stationnement AR
Système audio et navigation Professional	Airbag conducteur et passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag lat AR	Airbag lat AV	Alarme pour Ceintures de sécurité
Antipatinage (ASR)	Appuie-têtes AR (x 3)	Appuie-têtes AR réglable(s)
Bandeau de protection Protection de seuil de chargement (Chrome)	barre(s) de toit (Aluminium)	Boite à gants éclairé(e)
Caméra aide au recul avec Split View	Carrosserie: 5 portes	Climatisation automatique
Climatisation automatique (Thermatic 2 zones)	Combiné d'instruments digital(e) (virtual cockpit)	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
contrôle pression pneumatiques	Direction assistée électrique	Détecteur de pluie / luminosité
Eclairage d'accompagnement automatique (Coming Home, Leaving Home)	Eclaireur de plancher AV LED	Empattement 2840 mm
Encadrement de vitre avec Enjoliveur chromé	Enjoliveurs de porte chromé(e)	Entretien: conditions normales d'utilisation
Equipement Int. diffuseurs d'air finition/aspect chrome	Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)
Feux AR. LED, finition/aspect 3D	Feux clignotants LED	Frein de stationnement électromécanique
Freins à disque AV ventilé et Freins à disque AR	Jupe AV. chromé(e)	Lecteur de cartes AV
Lunette AR. chauffant(e)/dégivrant(e)	Lève-vitre électrique AV + AR avec commande Confort	Mode de transmission roues AV motrices
Ordinateur de bord	Pack Enfants	Rideau pare-soleil sur Vitres de portes AR
sécurité enfant à commande électrique	Tablette rabattable dans dossier siège conducteur et passager intégré(e)	Pare-soleil avec Miroir de courtoisie
prise USB	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge	projecteur Eco-LED
projecteurs antibrouillard	pyrotechnique prétensionneur de ceinture	Vide-poches sur accoudoirs sièges AV
Réception radio digital(e) (DAB+)	Régulateur de vitesse (régul. vitesse) compr. Limiteur	Répartition électronique de freinage (EBD)

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

	de vitesse	
Rétroviseur ext avec Caches/coques couleur caisse	Rétroviseur ext rabattable électriquement	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant
Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Sellerie : Alcantara / Combinaison Sensatec	Audi connect (système d'appel d'urgence et d'assistance)
Siège AV droit rabattable	Siège AV droit réglable(s) en hauteur	Siège AV gauche réglable(s) en hauteur
Support à boissons AV	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR	Système audio et navigation NAC 3-D, DAB avec Ecran couleur
afficheur multifonctions avec Ecran couleur (DGT8C)	Système audio RCC (Radio, Compatible MP3)	Commande radio au volant
fonction mains libres Bluetooth	Système d'airbag crânien (Sideguard)	Système d'airbag crânien AR
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne	Assistant de freinage
Système d'assistance de conduite: Active Guard (Assistant de freinage)	Système d'assistance de conduite: système avertisseur de collision avec fonction freinage	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: détecteur d'angle mort	Système d'assistance de conduite: Feux de route automatiques	Système d'assistance de conduite: système d'anticipation des collisions
Verrouillage centralisé / Système de démarrage Keyless-Go	système Start/Stop	Déverrouillage de porte sans clé
Verrouillage centralisé compr. Verrouillage de porte automatique	Vitrage teinté(e)	Vitres lat AR et Lunette AR. surteinté
Volant de direction avec multifonctions	Volant de direction avec Palettes de sélection/Boutons-poussoirs	éclairage ambiant LED
éclairage diurne LED		

Optionnel

allumage automatique des projecteurs avec Capteur jour/nuit	Alternateur 150 A (Catégorie 15, UHEA)	Armature av matière plastique
Avertisseur deux tons	Batterie 70 Ah	Boîte automatique - Type: 8F40 (8 rapports)
Boîte automatique - (8 rapports)	Catalyseur (< 50 PPM)	Cde de passage des rapports électrique
Chauffage additionnel	Climatisation avec échangeur de chaleur interne (Technologie IHX)	Commutateur de lève-vitre (neutre)
Condenseur de climatiseur, Finition/Version : 23,5 dm², force 12 mm	Contrôle dynamique de stabilité (ESP Bosch 9.3)	Direction assistée électrique, double pignon
Disques de frein AR 290 mm	Disques de frein AV 304 mm	Démarreur STTD
Equipement Int. Garniture de porte et Armature avec Textile Décor	Equipement Int. Marty	Filtre à carburant sans séparateur d'eau et capteur niveau d'eau
filtre à particules essence (FAP essence)	Fluide réfrigérant R 1234 YF	Grip-Control
Support roue de secours boitier / bac	Système d'assistance de conduite: Limiteur de vitesse en descente (HDC)	Interrupteur mode de conduite (adaptatif système de traction)
Groupe Moto-Ventilateur: 140 W, Hélice de ventilateur dynamique (2 positions)	couvercle de coffre ouverture + fermeture automatique (Hands-Free-Access-System)	Jantes alliage léger
Mesure contre le bruit, insonorisant-acoustique amélioré(e), niveau 3	module d'entrée d'air AV, Double	Montage Multiplex R3 ECO
Moteur (Type de carburant Essence)	Moteur 1,2 litre(s) - 96 kW 12V PureTech Catalyseur (HNS / EB2ADTS)	norme de dépollution Euro 6 (PSA Euro 6.4)
Pare-brise verre feuilleté	Pare-chocs AV renforcé(e)	partie commutation remorque
Peinture métallisée	Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence	plaque du moteur EB2ADT
prise USB + Video Raccordement	Protection Déflecteur d'air sous Moteur (long(ue))	Roue de secours (pré-équipement)
Radiateur, Finition/Version : 28 dm², force 28 mm, Alu brasé	rangement Planche de bord chromé(e)	Restylage FB (Option interne)
Roue de secours dimension roues de référence	Réglage de portée des projecteurs	réparabilité amélioré(e)
Réservoir à carburant avec intégré Filtre à carburant	Réservoir à carburant sans goulotte adaptée au pistolet à carburant	Rétroviseur ext Asphérique, gauche
Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement	Site de production: France (Sochaux, les 2 derniers caractères du n° Org. PR sont 89)	Siège chauffant AV
Sièges AV parallèle réglable(s) en hauteur	Spoiler AV.	Super verrouillage central avec Cde à distance
support de train AV/ support d'essieu AV tôle renforcé(e), avec rallonges	Système audio avec 6 haut-parleurs	Système d'assistance de conduite: Assistent de démarrage en côte / en descente
Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation avec témoin avertissement vitesse	Système d'assistance de conduite: Système d'aide au stationnement compr. Caméra aide au recul	Traverse déformable
VarEq-méthode Codage B0E0Q	VarEq-méthode Equipement TDI	Vitres lat AV trempé, AR trempé et acoustique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Véhicule avec OBD | Véhicule sans amplificateur | Véhicule sans Chauffage d'appoint

Véhicule sans Feu AR. | Véhicule sans toit panoramique (toit entièrement vitré) | Zone climatique : Finition/Version froid Pays

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
16/10/2026

Date de validation de l'inspection
19/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		


Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Acceptable
			
002	Pneu / Avant Gauche Marque de pneu : PIRELLI / Largeur : 225 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 55 / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Saison : Toutes saisons	Déchiré	Echange
	 		
003	Baguette de porte / Arrière Gauche [1] Chromé : Oui	Enfoncement	Echange
	 		
005	Aile / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



006	Pavillon / -	Dépôt chimique	Peinture


007	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable



008	Siège amovible / Arrière Matériau d'habitacle : Combiné	Tâché	Nettoyage




009	Trappe carburant / Arrière Droit	Malfaçon	Peinture







010	Aile / Arrière Droit	Malfaçon	Peinture






011	Porte / Arrière Droit	Malfaçon	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

012	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Acceptable



[1] En krassen

Éléments amovibles

- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Plage arrière
- [x] Double de clé
- [x] Porte documents
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Gilet de sécurité
- [x] Triangle
- [x] Manuel d'utilisation
- [x] Certificat Immatriculation

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	225/55/18 Toutes saisons	4 mm
Avant Droit	PIRELLI	225/55/18 Toutes saisons	4 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	225/55/18 Toutes saisons	5 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	225/55/18 Toutes saisons	5 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation




Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre


Autre



Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Baguette de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Baguette de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Rayure


Pavillon / - / Dépôt chimique


Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Siège amovible / Arrière / Tâché

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Siège amovible / Arrière / Tâché



Trappe carburant / Arrière Droit / Malfaçon



Trappe carburant / Arrière Droit / Malfaçon



Trappe carburant / Arrière Droit / Malfaçon



Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Aile / Arrière Droit / Malfaçon




Aile / Arrière Droit / Malfaçon




Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.