VOLVO

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	207	g/km	9.1	l/100 km
Außerorts:	126	g/km	5.5	l/100 km
Kombiniert:	156	g/km	6.8	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:		g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:	N/A			
Differenzierungsfaktor:	N/A			

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	253	g/km	11.1	l/100 km
Mittel	167	g/km	7.3	l/100 km
Hoch	139	g/km	6.1	l/100 km
Höchstwert	159	g/km	7.0	l/100 km
Kombiniert	167	g/km	7.3	l/100 km
Gewichtet, kombiniert		g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC,weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51 Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR)
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35

225/50R17 Min 94H 7Jx17 OS 40.5 235/45R18 Min 94H,8Jx18 OS 42.0 235/40R19 Min 94H,8Jx19 OS 42.0 M&S Min 94Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO

Volvo Car Corporation

Issue-2036 Ver 7.0.0

TY1325-A

VOLVO

046CC0137062

www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNG

Vollständige Fahr

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	Z
	Variante:	ZWL1
	Version:	ZWL1VC0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	V60
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2020_225L1C-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2021_0002-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-023
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2017SPALo22xC-1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_G3-YV1-0
0.4	Fahrzeugklasse	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers.	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1ZWL1V6P2529303
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20221004
	mit dem in der am:	20220506
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*1315*17

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) 20221004 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4		
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Vorn und hinten,				
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert				

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	2872	mm			
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:		3-4:	
5.	Länge:	4778	mm			
6.	Breite:	1850	mm			
7.	Höhe:	1421	mm			

Massen

13	Masse in fahrbereitem Zustand:	1870	kg			
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1905	kg			
16	Technisch zulässige Höchstmassen					
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand.	2320	kg			
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1	1150	kg	2	1220	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination.	4120	kg			
18	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines					
18.1	Deichselanhängers:	1900	kg			
18.3	Zentralachsanhängers:	1800	kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750	kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg			

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	VOLVO
21	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor	B420T2
		Fremdzuendung,
22	Arbeitsverfahren:	Viertakt
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs.	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe.
25.	Hubraum:	1969 cm³
26	Kraftstoff	Benzin

26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung:	184 kW bei 5400 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3	Höchste Nennleistung:	10 kW (Elektromotor)
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung:	8 kW (Elektromotor)
28.	Getriebe (Typ).	Automatisch
28.1	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe anzugeben)	

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N.A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VOLVO

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.075
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit.	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1.	1600 mm 2. 1600 mm 3.
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energie-effizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	Vorne:	235/40R19 96W; 8J OS 42 / A / C1
		Hinten:	235/40R19 96W; 8J OS 42 / A / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

Aufbau

38.	Code des Aufbaus.	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze.	N.A

Umweltverträglichkeit

46	Geräuschpegel:			
	Standgeräusch:	73 dB(A) bei der Motordrehzahl.	3750 min⁻¹	
	Drive-by:	67 dB(A)		
47	Abgasnorm	Euro 6 AP		
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind.			
47.1.1	Prüfmasse:	1978	kg	
47.1.2	Querschnittsfläche	2.230	m2	
47.1.2.1	Verausgabte Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergr. (falls zutreffend, in m2	N/A		
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0	f0:	125.9	N	
47.1.3.1	f1:	0.249	N/(km /h)	
47.1.3.2	f2:	0.03954	N/(km /h²)	
47.2	Fahrzyklus			
47.2.1	Fahrzyklusklasse.	3b		
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_...):	N/A		
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No		
48	Abgasverhalten			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007*2018/1832AP		

1.2. Prüfverfahren. Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
334.2	8.7	6.4	26.6		0.09	0.96E+11

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):				m⁻¹	
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):					
	Vollständige RDE-Fahrt.	NOx.	60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0E+11 #/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NOx.	60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Frontscheibe vereinzelte oberflächliche Abplatzungen




Bild 18 : Frontscheibe vereinzelte oberflächliche Abplatzungen



Bild 19 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 22 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5029921
Hersteller	Volvo
Model	V60
Variante	Plus Dark 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	54.966,39
VIN	YV1ZWL1V6P2529303
Erstzulassungsdatum	1.11.2022
Kennzeichen	M XA3122

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5029921 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026116263	08.10.2026	| Fahrerseite Tür vorne	
2026116245	08.10.2026	| Stoßfänger hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0484 / 0100048306 / 2026 / B073827002524 vom 09.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 83 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Bordmappe - Servicescheckheft - HU-Bericht
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.11.2022	Letzte Zulassung	18.11.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbez.	V60 Kombi (2018->) / V 60 B5 (Benzin) AWD Plus Dark (EURO 6d)(OPF)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1ZWL1V6P2529303	HSN / TSN	9101 / BSK
DAT €uropa-Code®	019100773410001	DAT Marktindex	DE001 6341
Km-Stand abgelesen	49409	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / 72800	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
	rechts	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
2	links	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	6 mm
	rechts	235 / 40 R 19 96 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.10.2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem im Gepäckraum, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 8x18 (5-Speichen, Diamantschnitt / Graphitoptik), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/45 R18 ..V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Service-System: Google Services, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitz-Komfort-Paket, Sitze vorn höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14229	Anhängerkupplung semi-elektrisch
4312	Fahrassistenz-Paket
22707	Frontscheibe heizbar
25651	Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
1702	Licht-Paket
49396	LM-Felgen 8x19 (5-Dreifachspeichen, Diamantschnitt / Graphitoptik)
11000	Metallic-Lackierung
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 24.11.2025 bei Kilometerstand 39.514
bis Wartung verbleiben:	20.106 km oder 43 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13, 14, 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe vereinzelte oberflächliche Abplatzungen, (Bild 17, 18)
Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 21)
Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 20)
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 19)