Vehiculo: 9978MWS

N.Peritacion : 000088157

Modelo: PEUGEOT NUEVO TRAVELLER BUSINESS BLUEHDI 180 S&S EAT8 LONG NEGRO PERLA NERA
Bastidor: VF3VKEHZ8RZ062843 Kilometros: 43384
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26438
Fecha: 07/10/2026
Lugar: MOBUS CHIVA
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

Hoja	Fecha Peritacion
1	07/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
864	REPOSACABEZAS TRAS DCH	300.08	10 %	270.07

TOTAL
270.07 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
REPOSACABEZAS TRAS DCH	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.10	3.9
ALETA DELANTERA IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.51	12.78		32.67
ESPEJO RETROVISOR DERECHO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.30	15.01		26.71
PUERTA DEL DCH	Leve	Reparar	39.00	2.00	39.00	1.20	30.23		155.03
ESTRIBO DCHO	Leve	Reparar	39.00	2.00	39.00	0.60	14.96		116.36
ALETA TRASERA DERECHA	Leve	Reparar	39.00	2.00	39.00	1.44	36.15		170.31
PORTON	Leve	Reparar	39.00	1.50	39.00	2.70	67.93		231.73
PARAGOLPES TRASERO	Leve	Reparar	39.00	2.00	39.00	0.60	32.02	0.70	160.72
ALETA TRASERA IZQUIERDA	Leve	Reparar	39.00	1.00	39.00	1.44	36.15		131.31
PUERTA TRAS IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.80	45.25		115.45
ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.30	15.01		26.71
ESTRIBO IZQ	Leve	Reparar	39.00	2.00	39.00	0.60	14.96		116.36
ALETA DELANTERA IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.51	12.78		32.67
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.83	44.27	0.70	103.94
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
1462.87 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
270.07 €	0 €	0 €	12.5 Hrs	13.83 Hrs	377.5 €	1.5 Hrs	0 €	1732.94	363.92	2096.86 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion




















Gestacar



Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar



Gestacar


AUTOINTEGRAL
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar



Gestacar


9978 WKS
Gestacar
PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


Gestacar
ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar


Gestacar
ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar



Gestacar
ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar


ESTRIBO IZQ
Gestacar
Gestacar


ESTRIBO IZQ
Gestacar
Gestacar



Gestacar
Gestacar


Gestacar
PUERTA TRAS IZQ
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


ALETA TRASERA IZQUIERDA
Gestacar
Gestacar


ALETA TRASERA IZQUIERDA
Gestacar
Gestacar


ALETA TRASERA IZQUIERDA
Gestacar
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar
Gestacar


9978 MWS
PORTON
Gestacar
Gestacar


9978 MWS
PORTON
Gestacar
Gestacar



PORTON
Gestacar
Gestacar


PORTON
Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


Gestacar
ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


Gestacar
Gestacar



Gestacar
ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


Gestacar
ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


Gestacar
ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


Gestacar
ALETA TRASERA DERECHA


Gestacar


Gestacar


Gestacar
ESTRIBO DCHO
Gestacar


Gestacar
ESTRIBO DCHO
Gestacar


Gestacar
ESTRIBO DCHO
Gestacar


Gestacar
PUERTA DEL DCH
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
PUERTA DEL DCH
Gestacar


ESPEJO RETROVISOR DERECHO
Gestacar


ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar


ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar


REPOSACABEZAS TRAS DCH
Gestacar


Gestacar