VOLVO

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	g/km	l/100 km
Außerorts:	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:	N/A	
Differenzierungsfaktor:	N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32; e4 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.79 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	207	g/km	9.1	l/100 km
Mittel	142	g/km	6.3	l/100 km
Hoch	129	g/km	5.7	l/100 km
Höchstwert	156	g/km	6.9	l/100 km
Kombiniert:	152	g/km	6.7	l/100 km
Gewichtet, kombiniert		g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC,weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR). Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/60R17 Min 96H;7.5Jx17 OS 50.5 | 235/55R18 Min 96H;7.5Jx18 OS 50.5 | 235/50R19 Min 96H;7.5Jx19 OS 50.5
245/45R20 Min 96H;8Jx20 OS 50.5 | 245/40R21 Min 96H;8Jx21 OS 50.5 | M&S Min 96Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO

Volvo Car Corporation

046CC0131869
www.PS-Team.de

VOLVO

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSB

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	X
	Variante:	XZK8
	Version:	XZK8VF0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC40
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2021_536K8F-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2021_0006-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-030
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2146CMAHI536FVX-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-CMA_VEP_G3_LP-YV1-1
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1XZK8V6P2932020
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20220715
	mit dem in der am:	20220509
	erteilten Genehmigung:	e9*2007/46*3146*15

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20220715 (Datum)



Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4		
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Vorn.,				
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert				

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	2702	mm			
4.1	Achsabstände: 1-2:		2-3:		3-4:	
5.	Länge:	4440	mm			
6.	Breite:	1873	mm			
7.	Höhe:	1632	mm			

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1688	kg			
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1740	kg			
16.	Technisch zulässige Höchstmassen					
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2220	kg			
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1.	1170	kg	2.	1120	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4220	kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines					
18.1	Deichselanhängers:	2000	kg			
18.3	Zentralachsanhängers:	2000	kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750	kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg			

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO	
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:	B420T5	
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung, Viertakt.	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe.	
25.	Hubraum:	1969	cm^3
26.	Kraftstoff:	Benzin	

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor — Fahrzeug mit Einstoffbetrieb

27.	Höchstleistung		
27.1	Höchste Nennleistung:	145 kW bei 4750	min^{-1} (Verbrennungsmotor)
27.3	Höchste Nennleistung:	10	kW (Elektromotor)
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung:	8	kW (Elektromotor)
28.	Getriebe (Typ):	Automatisch	

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VOLVO

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	4.647
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180	km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1.	1601 mm	2.	1626 mm 3.
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energie-effizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	Vorne:	235/50R19 103V; 7.5Jx19 OS 50.5 / A		
		Hinten:	235/50R19 103V; 7.5Jx19 OS 50.5 / A		

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Schwarz
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel			
	Standgeräusch:	75 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	3750 min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)		
47.	Abgasnorm:	Euro 6 AP		

47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:		
47.1.1	Prüfmasse:	1814	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:	2.560	m2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :		N/A
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0	f0:	107.2	N
47.1.3.1	f1:	0.277	N/(km /h)
47.1.3.2	f2:	0.04073	$N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus		
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No	
48.	Abgasverhalten:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
287.6	12.6	8.7	13.1		0.22	1.01^{E+11}

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt:	NOx:	60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11} #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NOx:	60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11} #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Seitenteil hinten links zerkratzt



Bild 14 : Seitenteil hinten links zerkratzt




Bild 15 : Tür hinten links zerkratzt



Bild 16 : Tür hinten links zerkratzt



Bild 17 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 18 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 19 : Stoßfänger vorne zerkratzt



Bild 20 : Felge vorne rechts zerkratzt (Glanzgedreht)



Bild 21 : Felge vorne rechts zerkratzt (Glanzgedreht)



Bild 22 : Tür vorne rechts zerkratzt und eingedellt



Bild 23 : Tür vorne rechts zerkratzt und eingedellt




Bild 24 : Tür vorne rechts zerkratzt und eingedellt



Bild 25 : Fahrzeugschlüssel

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5002392
Hersteller	Volvo
Model	XC40
Variante	Plus Dark B4 MHEV
Listenpreis	43.386,55
VIN	YV1XZK8V6P2932020
Erstzulassungsdatum	1.8.2022
Kennzeichen	M VX9015

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5002392 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024108653	03.06.2024	| Windschutzscheibe gerissen	1.049,38

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0422 / 050124 / 2026 / B088911000139 vom 09.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	08.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.08.2022	Hersteller	VOLVO
Typ / Verkaufsbez.	XC40 B4 B DKG RDesign	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1XZK8V6P2932020	HSN / TSN	9101 / BRQ
Schlüssel-Nr.	40516588	Km-Stand abgelesen	25341
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Onyx Black Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 FR	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 FR	S /O	5 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 FR	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Continental / EcoContact 6 FR	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Abfalleimer in Mittelkonsole integriert, herausnehmbar, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbags, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar, Bergabfahrassistent, Berganfahrassistent, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, City Safety, Connected Safety, Dachhimmel in Anthrazit, Dachkantenspoiler, Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert), Digitale Instrumentierung, Drehzahlmesser, Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen), Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner, Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond, Einlage Aluminiumeinlage Cutting Edge, Einparkhilfe, hinten, Elektronische Differentialsperre, Elektronische Stabilitätskontrolle, Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Festbremsautomatik, Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel), Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, Heckklappenautomatik, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, erweitert, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive, Keyless Start, Kindersicherung, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen hinten fixiert, Kopfstützen vorne, LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Kontrastdach in Black Stone, Lackierung: Uni, Lane Keeping Aid (LKA), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Lenkrad: Sportlenkrad, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach, Notfall-Bremsleuchen, Oncoming Lane Mitigation, Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in hochglänzendem Schwarz, Ottopartikelfilter, Paket: Business-Paket, Paket: Winter-Paket, Parkbremse (elektrisch), Polsterung: Nubuk-Textil/Nappaleder, R Design, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: USB-Anschluss im Mitteltunnel vorn, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Road Edge Detection, Road Sign Information - Verkehrszeichnerkennung, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallräder 18"-5-Doppelspeichen R Design Diamantschnitt/Mattschwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rücksitze im Verhältnis 60/40 oder komplett umlegbar, Seitenfensterzierleiste in Schwarz (unten), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Beifahrersitz längeneinstellbar, Sitze: Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Fahrersitz höhen- und längenverstellbar inkl. Neigungseinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS, Sprachsteuerung, Start-/Stop-Technologie, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn, Textilfußmatten: Sport Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen (vier) im Gepäckraum, Volvo On Call mit WLAN-Hotspot und Private Carsharing-Funktion, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
871	Frontscheibenheizung Lackierung: Metallic-Lackierung
139	Parkkamera mit 360° Surround View in Verb. mit Parkassistenz-Paket und Lagom Edition-Paket
132	Pilot Assist

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 26.08.2026 bei Kilometerstand 24.547
bis Wartung verbleiben:	29.207 km oder 318 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)
2. Tür vorne rechts zerkratzt und eingedellt, instandsetzen (Bild 22, 23, 24)
3. Tür hinten links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
4. Seitenteil hinten links zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)
5. Felge vorne rechts zerkratzt (Glanzgedreht), erneuern (Bild 20, 21)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube leicht zerkratzt,
Frontscheibe leichte Steinschlagabplatzungen,
Tür hinten rechts leicht zerkratzt,
Seitenteil hinten rechts leicht zerkratzt,