Ford

TRANSIT CUSTOM ECOBLUE 170 SPORT L1H1 BVA

VIN: WF0YXXTTGYPE30054



Description

N° d'immatriculation
GT-388-VY

Date de 1ère immatriculation
30/07/2023

Odomètre
79015 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Type de carroserie
Fourgon

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
LE MEUX - GCA (WALON)

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Aérateur / Avant	Cassé	Echange
	 		
002	Pavillon / Arrière	Enfoncement	Réparation
	 		
003	Renfort de pavillon / Arrière	Enfoncement	Réparation



004	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair




005	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : T / Index de charge : 109 / Marque de pneu : TRACMAX / Largeur : 215 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Été	Déchiré	Echange




006	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair




007	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair






008	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair




009	Calandre / -	Cassé	Echange




010	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation




011	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation





012	Joint d'entrée de porte / Avant Gauche Longueur : Moyen	Manquant	Echange




013	Assise de siège / Avant Gauche Matériau d'habitacle : Cuir/similicuir	Déchiré	Echange




014	Panneau latéral / Gauche	Enfoncement	Réparation







015	Pare-chocs / Arrière Gauche	Rayure	Peinture




016	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair




017	Adhésif / Feuille décorative / Arrière Gauche Type d'adhésif ou feuille décorative : Porte	Manquant	Echange



018	Feu stop supplémentaire / -	Cassé	Echange




019	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation





020	Adhésif / Feuille décorative / Arrière Droit Type d'adhésif ou feuille décorative : Porte	Manquant	Echange



021	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture




022	Pare-chocs / Arrière Droit	Rayure	Peinture




023	Extension d'aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture




024	Aile / Arrière Droit	Malfaçon	Lustrage




025	Revêtement de bas de caisse / Droit Peint : Oui / Matériau : Plastique	Cassé	Réparation




026	Porte / Droit	Malfaçon	Réparation




027	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation



028	Pavillon / Avant	Enfoncement	Réparation




029	Glace de rétroviseur / Droit	Cassé	Echange



030	Coquille de rétroviseur / Droit	Manquant	Echange



031	Rétroviseur / Droit	Cassé	Echange



Éléments amovibles

- [ ] Boîte/trousse à outils
- [ ] Cache bagages
- [ ] Clé anti-vol
- [ ] Crochet de remorquage
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Plage arrière
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Carnet de garantie
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Filet de coffre
- [ ] Manuel d'utilisation
- [ ] Porte documents
- [ ] Trousse à pharmacie
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Carte mémoire
- [ ] Cric
- [ ] Filet de separation
- [ ] Pare-vent
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	TRACMAX	215 / 60 / 17 / Été	5.7 mm
Avant Droit	TRACMAX	215 / 60 / 17 / Été	5.2 mm
Arrière Gauche	TRACMAX	215 / 60 / 17 / Été	8.2 mm
Arrière Droit	TRACMAX	215 / 60 / 17 / Été	7.8 mm

Photos



Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Aérateur / Avant / Cassé



Aérateur / Avant / Cassé




Pavillon / Arrière / Enfoncement


Pavillon / Arrière / Enfoncement


Renfort de pavillon / Arrière / Enfoncement


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Gauche / Rayure



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Jante / Avant Droit / Rayure


Jante / Avant Droit / Rayure


Jante / Arrière Droit / Rayure


Jante / Arrière Droit / Rayure


Jante / Arrière Droit / Rayure


Jante / Arrière Droit / Rayure


Jante / Arrière Gauche / Rayure


Jante / Arrière Gauche / Rayure



Calandre / - / Cassé


Calandre / - / Cassé



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Joint d'entrée de porte / Avant Gauche / Manquant


Joint d'entrée de porte / Avant Gauche / Manquant


Assise de siège / Avant Gauche / Déchiré


Assise de siège / Avant Gauche / Déchiré



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement


Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière Gauche / Rayure


Pare-chocs / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Adhésif / Feuille décorative / Arrière Gauche / Manquant


Feu stop supplémentaire / - / Cassé


Feu stop supplémentaire / - / Cassé



Porte / Arrière Droit / Enfoncement


Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Adhésif / Feuille décorative / Arrière Droit / Manquant



Pare-chocs / Arrière / Rayure


Pare-chocs / Arrière / Rayure


Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure


Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure


Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure


Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure


Aile / Arrière Droit / Malfaçon


Aile / Arrière Droit / Malfaçon


Revêtement de bas de caisse / Droit / Cassé


Revêtement de bas de caisse / Droit / Cassé


Porte / Droit / Malfaçon


Porte / Droit / Malfaçon


Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement


Porte / Avant Droit / Enfoncement


Porte / Avant Droit / Enfoncement


Porte / Avant Droit / Enfoncement


Porte / Avant Droit / Enfoncement


Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Glace de rétroviseur / Droit / Cassé



Glace de rétroviseur / Droit / Cassé




Coquille de rétroviseur / Droit / Manquant



Coquille de rétroviseur / Droit / Manquant



Rétroviseur / Droit / Cassé



Rétroviseur / Droit / Cassé