Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Focus

FORD Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-Stopp-System Aut. COOL&CONNECT

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0PXXGCHPNB09068**
Kilometerstand (km)	**104.978**
Erstzulassungsdatum	**18.10.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**120 PS**
Leistung kW	**88 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Magnetic Grau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11730716**	Besichtigt am	**03.11.2026 09:47:39**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Nein, das ist nicht möglich**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	9,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	9,0 mm	Dunlop	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Fehlt	Fehlt	Ausführen
2 | Tür vorne links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
3 | Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
4 | Kotflügel hinten rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
5 | Tür vorne rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
6 | Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
7 | Dach	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN


[Unclassified]

1 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






2 | Tür vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Stoßfängerverkleidung hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Kotflügel hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Tür vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt









6 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





7 | Dach

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)
Befestigungspunkte hinter der 2.Sitzreih	Berganfahrassistent	Dachhimmel aus Webstoff
Dachreling, schwarz	Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Elektronic Shifter	Elektronisches-Stabilitäts-Programm
Fahrerinformationssyst. Displ.10,7 farb.	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A	Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
Feststellbremse, elektronisch	Ford Navig. Ford SYNC3 DAB+	FordPass Conn. inkl. eCall,LiveTraf,WLAN
Gepäckraumabdeckung	Geschwindigkeitsbegrenzer	Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe	Handschuhfach, beleuchtet	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung mit LED-Technologie	Intelligentes Sicherheits-System
Isofix-Halterung	Klimaanlage, manuell	Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenve
Lackierung: Magnetic Metallic	Lackierung: Uni	LED-Scheinwerfer
Lederschaltknauf	Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design	Lenksäule, verstellbar
Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer	Mittelkonsole "Premium" vorn	MyKey-Schlüsselsystem
Paket: Fahrerassistenz-Paket II	Park-Pilot-System vorn und hinten	Polster: Stoff
Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist	Räder: Des.R. 6,5J x 16 mit 205/60 R16
Räder: LMR.6,5Jx16 mit 205/60 R16,10Sp	Radio: Ford SYNC 3 Light mit AppLink, 8"	Reifen-Reparatur-Set
Reifendruckkontrollsystem TMPS	Scheinwerfer-Assistent	Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt
Servolenkung elektro-mechanisch	Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum	Sitz: Beifahrer höhenver., Lendenwirbel.
Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung	Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitz: Rücksitzlehne umklappb.,60 : 40
Sitze: Ford Ergonomie-Sitz	Sitze: Sportsitze vorn m. verst. Seitenh	Sitze:Kartennetz an F/B Rückenlehne
Start-Stopp-System	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Teppichfußmatten vorn
Verzurrösen im Gepäckraum	Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



