# VOLVO XC40

## Information véhicule



| | | | |
|---|---|---|---|
| Marque: | **VOLVO** | Plaque d'immatriculation: | **2AQW388** |
| Boîte de vitesses: | | Couleur de la carrosserie: | |
| Modèle: | **XC40** | NIV: | **YV1XZBWVFM2614481** |
| Type de carburant: | | Puissance: | **95 kW** |
| Version: | **1.5 T4 RECHARGE GEARTR. INSCRIPTION** | Première immatriculation | **16/06/2021** |
| Kilométrage: | **142315 km** | Nombre de portes: | |

## Résumé des dommages



| | |
|---|---|
| **Droite** | 3 |
| **Intérieur** | 2 |
| **Toit & autres** | 1 |


## Photos commerciales
























## Équipement correspondant au NIV selon les renseignements du fabricant


| | | | |
|---|---|---|---|
| Accoudoir central | Airbag | Assistant de démarrage en côte | Barres de toit |
| Cache-bagages | Capteur de pluie | Contrôle de distance | Courant de la batterie |
| Crochet de remorque | Direction assistée | GPS | Intérieur cuir |
| Isofix | Jantes alu | Phares anti brouillard | Rétroviseurs réglables électrique |
| Support lombaire réglable | Téléphone | Verrouillage central | Volant cuir |
| Volant multifonctions | | | |

## Options selon l'inspecteur

| | |
|---|---|
| GPS | **Oui** |

## Dommages




**Aile AVD**
Mauvaise réparation
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite






**Carrosserie**
Endommagé
Acceptable
Toit & autres




**Entretien**
Entretien
Contrôler
Intérieur




**Intérieur**
Endommagé
Acceptable
Intérieur







**Porte ARD**
Réparé
Pas de réparation
Droite



**Porte AVD**
Mauvaise réparation
Peindre
Droite




## Pneus

**Avant Gauche**
Eté
Aluminium
235/50/19/99/V
Uniroyal
8,0 mm
**Avant Droite**
Eté
Aluminium
235/50/19/99/V
Uniroyal
6,0 mm
**Arrière Gauche**
Eté
Aluminium
235/50/19/99/V
Uniroyal
4,0 mm
**Arrière Droite**
Eté
Aluminium
235/50/19/99/V
Uniroyal
3,0 mm

## Contrôles

| | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie | **Vehicule particulier** | Certificat d'immatriculation partie domicile | **Oui** |
| Certificat d'immatriculation partie véhicule | **Oui** | Certificat de Conformité | **Oui** |
| Compresseur | **Oui** | Contrôle technique | **OK** |
| Contrôle technique | **16/06/2027** | Entretien | **PAS OK** |
| Entretien | **p controleren** | Kit réparation | **Oui** |
| Nbr cable de charge (220V) | **1** | Nbr cable de charge (charge rapide) | **1** |
| Nbre clés total | **2** | Réinitialisation des paramètres d'usine | **Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine** |
| Type de carnet d'entretien | **Entretien digital** | | |

## Détails du NIV

| | | |
|---|---|---|
| ABS (antiblocage des freins) | Accoudoir AR+porte-gobelets+trappe chargement | Accoudoir central AV+porte-gobelets+rangement |
| Airbag conducteur | Airbag genoux conducteur | Airbag passager |
| Airbag passager désactivable | Airbags latéraux | Airbags rideaux |
| Apps installés dans le système | Appuie-tête AR (2) rabattables électriquement | Audio High Performance RDS radio internet USB 8HP |
| Bacs de portes avant très spacieux | Bluetooth et audio streaming | Boîte à gants verrouillable |
| Brake Pedal Release | Câble de recharge 10A prise Schuko 7m | Cache-bagages |
| Calandre Inscription | Capteur d'humidité | Care Key (2 télécommandes) |
| Ceintures AV avec prétensionneurs+limiteurs AV/AR | Ceintures de sécurité réglables hauteur à l'avant | Châssis Dynamic |
| Chauffage de l'habitacle au parking avec minuterie | City Safety | Clean Zone: Interior Air Quality System |
| Climatisation auto.double zone+ventilation AR | Colonne de direction rétractable | Connexion USB à l'arrière de la console centrale |
| Crochet d'attelage rétractab.à commande semi-auto. | Crochet pliable pour sacs dans la boîte à gants | Cruise control avec limiteur de vitesse |
| CTC (Corner Traction Control) | Cuir Arianne | Détecteur de pluie |
| Digital Audio Broadcasting - DAB+ | Direction assistée | Drive Mode Settings |
| Driver Alert Control (DAC) | Eclairage 'Follow me' | Eclairage d'approche extérieur/intérieur |
| Eclairage du compartiment à bagages | Eclairage intérieur Pro | Ecran conducteur numérique et adaptatif 12.3' |
| Emblème Recharge en relief sur montant toit AR | ESC (Electronic Stability Control) | Espace de rangement sous plancher du coffre |
| Fermeture confort | Feux stop d'urgence | Filtre à pollen |
| Finition High Gloss Black console centrale | Fixe-sacs dans le compartiment à bagages | Fonction de recirculation de l'air |
| Fonction pré-ventilation/post-climatisation | Frein à main électronique | Freinage automatique après une collision |
| Garniture chromée partie inférieure vitres latér. | GPF | Hayon motorisé |
| Hill Start Assist (HSA) | Immobilisateur | Incrustation en bois véritable Driftwood |
| Intégration smartphone (Apple CarPlay/Android)+USB | iTPMS | JAV 5 dbles br.Glossy Black/Diamond Cut 19'+235/50 |
| Keyless Start | Kit de réparation pour pneu | Lane Keeping Aid |
| Liseuses à l'avant | Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Navigation Sensus (255) |
| Oeillets de fixation (4) à haut.du plancher coffre | Oncoming Lane Mitigation | Park Assist (radar de recul) |
| Park Assist Pack | Peinture métallisée | Peinture non-métallisée |
| Petite roue de secours T125/80R18 | Phares antibrouillard LED | Phares LED+régl.aut.haut.+High Beam+allumage auto. |
| Plaque protection décorative AV/AR Glossy Silver | Poches de rangement à l'arrière des sièges avant | Points d'ancrage Isofix banquette AR (x2) |
| Porte-cartes dans le tableau de bord/pare-soleil | Porte-ticket côté conducteur | Préclimatisation pour climatisation/chauffage |
| Prise 12V dans la console centrale | Prise 12V dans le compartiment à bagages | Prise de chargement (EVI 2) dans l'aile AV gauche |
| Protection du seuil de coffre en alu | Rails de toit en aluminium | Réglage de l'inclinaison de l'assise conducteur |
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement auto. | Rétroviseurs électriques et chauffants | Rétroviseurs extérieurs à clignoteur intégré |
| Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie | Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Rétroviseurs int. & ext. jour/nuit automatiques |
| ROPS (Roll Over Protection System) | RSI (Road Sign Information) | Run-off road Protection |
| Sac de rangement pour le câble de recharge | Sécurité enfant aux portières arrière | Seuils de portes Recharge en aluminium à l'avant |
| Siège conducteur élect./mém.+rétros à mémoire | Siège conducteur réglable en hauteur et longueur | Siège passager réglable en hauteur |
| Sièges AR avec dossier rabattable 60/40 | Sièges AV avec allonge du cousin d'assise | Sièges confort |
| Start/Stop | Support lombaire électrique 4 directions sièges AV | Tapis de sol Inscription AV/AR |
| Télécommande Inscription gainé de cuir | Traction Control (TC) | UCL (Understeer Control Logic) |
| Verrouillage automatique au démarrage | Verrouillage central avec commande à distance | Volant gainé de cuir avec insert en 'silk métal' |
| Volant multifonctions | Volant réglable en hauteur et en profondeur | Volvo On Call |
| WHIPS (système de protection contre coup du lapin) | | |

### Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.