Vehiculo: 2169MZJ

N.Peritacion : 000088140

Modelo: OPEL VIVARO 2.0 TD 132KW AUTO XL 4P 9 PLAZAS KAOLIN WHITE
Bastidor: VXEVKEHZ8SZ014873 Kilometros: 34109
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26437
Fecha: 07/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

Hoja	Fecha Peritacion
1	08/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
206	MOLDURA PUERTA TRAS DCH	92.14	10 %	82.93
202	MOLDURA PUERTA DCH	130	10 %	117.00

TOTAL
199.93 €

Relacion de Faltantes

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
632	TAPACUBOS DEL IZQ	51.94	10 %	46.75

TOTAL
46.75 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
MOLDURA PUERTA TRAS DCH	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.20	7.8
MOLDURA PUERTA DCH	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.20	7.8
PUERTA DEL DCH	Leve	Reparar	39.00	0.50	39.00	1.20	30.23		96.53
ESTRIBO DCHO	Leve	Reparar	39.00	0.50	39.00	0.60	14.96		57.86
LUNA PARABRIS	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Reparar	39.00	0.70	39.00	0.83	44.27	0.70	131.24
TAPACUBOS DEL IZQ	Faltante	Faltante	39.00		39.00			0.10	3.9
ALETA DELANTERA IZQ	Leve	Reparar	39.00	1.20	39.00	0.51	12.78		79.47
PUNTA PARAGOLPES T. IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.51	12.78		32.67
PARAGOLPES TRASERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.60	32.02	0.70	82.72
PUNTA PARAGOLPES T. DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.51	12.78		32.67
GUARNECIDO PORTON/MALETA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
571.66 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
199.93 €	46.75 €	0 €	2.9 Hrs	5.76 Hrs	159.82 €	1.9 Hrs	0 €	818.34	171.85	990.19 €

Mas Informacion

Observaciones
MONTA LOCALIZADOR GPS//

Imagenes de Peritacion



















Left front door open
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


PUNTA PARAGOLPES T. DCH
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PUNTA PARAGOLPES T. TRS
Gestacar



ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar


ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar


ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar


ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar


ALETA DELANTERA IZQ
Gestacar


Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


PARACHOQUES DELANTERO
Gestacar


Gestacar


LUNA PARABRIS
Gestacar


LUNA PARABRIS
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


ESTRIBO DCHO
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar


MOLDURA PUERTA DCH
Gestacar


MOLDURA PUERTA TRAS DCH
Gestacar


MOLDURA PUERTA TRAS DCH
Gestacar


Gestacar


Gestacar