Informe de tasación



VOLKSWAGEN T-ROC

LIFE 2.0 TDI 85KW (115CV)

VIN	WVGZZZA1ZPV693397
Primera matriculación	25/7/2023
Kilometraje del vehículo	145.250 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	2/10/2026 12:27:10	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	25/7/2023
Modelo	T-ROC	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WVGZZZA1ZPV693397	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS


Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Firestone	215/55 R 17 98 W	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Firestone	215/55 R 17 98 W	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Exterior




1 | Capó

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



2 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar






3 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Informe de tasación

Fotos comerciales





