Historial del Vehiculo -9089-NDK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9089-NDK	30/04/2026	30865	REV Long Life 01	M.O. General
9089-NDK	30/04/2026	30865	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
9089-NDK	30/04/2026	30865	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
9089-NDK	30/04/2026	30865	REV Long Life 01	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
9089-NDK	30/04/2026	30865	REV Long Life 01	Batería telemando c/c - CR2032 - Nueva
9089-NDK	30/04/2026	30865	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20 OEM
9089-NDK	30/04/2026	30865	REV Long Life 01	Filtro aceite
9089-NDK	30/04/2026	30865	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos

Informe de tasación



BMW X1
XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0505349455
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	43.062 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	4/9/2026 21:10:25	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann SEVILLA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WBA21EF0505349455	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	1		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Hankook	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Hankook	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Hankook	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Hankook	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior




1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




2 | Faro Del Iz

Tipo de daño	Partido
Modo de reparación	Reemplazar




3 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




5 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




6 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar





7 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




8 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar




9 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe




10 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales



