
Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 1YQL943 (chassisnr: VF3LCYHYPLS247354) — Aanbieder: Leasemaatschappij







PEUGEOT 308 SW 1.5 BLUEHDI FAP S&S

Uitvoering volgens lease software: 1.5 BlueHDi 100 S&S Style

Km-stand	155059 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1280 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	262 cm
Schakeling	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voor	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	05-11-2020	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	75 kW		
		CO2 uitstoot	120 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Thermobox 21l, dashboardcamera, fietsdrager, Pack trekhaak, Levering

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Boekje)
✔ Hoedenplank/rolhoes	✔ Thermobox 21l, dashboardcamera, fietsdrager
✔ Pack trekhaak	✔ Levering

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden


Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	5 mm	Zomer	205/55 R16
RV	5 mm	Zomer	205/55 R16
LA	4 mm	Zomer	205/55 R16
RA	4 mm	Zomer	205/55 R16

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgtand beschadigd




Deel:
Bumper vooraan links aan grille
Omschrijving:
Krassen met verfschade




Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deuk onder spiegel




Deel:
Vleugel rechtsachter
Omschrijving:
Deuken naast tankkep rects




Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd






Deel:
Stickers verwijderen





Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.