MG

HS 1.5T DCT DEL 2WD

TELAIO: LSJA24U97RN087988



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione**	**Odometro**
	24/01/2025	54054 km
Colore	**Anno**	**Selleria**
-	2024	-
Numero porte	**Numero posti**	**Generation**
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	**Chilometraggio ultima manutenzione**	**Data prossima revisione**
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	**Chilometraggio prossima manutenzione**	**Livello carburante**
-	0 km	-

Dettagli dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore	**Is not roadworthy**
No	No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore	Rotto	Sostituzione



002	Porta / Posteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione




003	Calotta retrovisore / Anteriore Sinistro	Graffio	Riparazione




004	Modanatura paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione




005	Spoiler / Anteriore	Graffio	Riparazione




006	Calotta retrovisore / Anteriore Destro	Rotto	Sostituzione




007	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione







008	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione




009	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione



010	Modanatura paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione




Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	5 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	4.2 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	8.2 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / All Seasons	6.4 mm

Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro



Odometro



Navigation


Spare Tyre


Vin



Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Moquette / Anteriore / Rotto


Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Porta / Posteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa


Calotta retrovisore / Anteriore Sinistro / Graffio


Calotta retrovisore / Anteriore Sinistro / Graffio


Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio


Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio


Spoiler / Anteriore / Graffio


Spoiler / Anteriore / Graffio


Calotta retrovisore / Anteriore Destro / Rotto


Calotta retrovisore / Anteriore Destro / Rotto


Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa


Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa


Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Posteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Posteriore / Graffio