MG

EHS EXCLUSIVE

TELAIO: LSJA24390RN080799



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 31/10/2024	**Odometro** 51525 km
Colore -	**Anno** 2024	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Dettagli della dichiarazione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Parabrezza / -	Rotto	Sostituzione




002	Cofano anteriore / -	Scheggia	Accettabile



003	Paraurti / Anteriore Verniciato : Sì	Riga	Riparazione




004	Parafango / Anteriore Sinistro Finestrato : No	Riga	Riparazione




005	Porta / Posteriore Sinistro Finestrato : Sì	Riga	Accettabile



006	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Accettabile




007	Paraurti / Posteriore Verniciato : Sì	Riga	Riparazione





008	Modanatura paraurti / Posteriore Verniciato : Sì / Cromato : No	Rientranza	Sostituzione



009	Portello / - Finestrato : Sì	Rientranza	Riparazione

010	Parafango / Posteriore Destro Finestrato : Sì	Ammaccato vernice incisa	Riparazione




011	Cerchio in lega / Posteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Accettabile



012	Porta / Posteriore Destro Finestrato : Sì	Ammaccato vernice incisa	Riparazione




Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / Estivo	4 mm
Posteriore Destro	MAXXIS	235 / 50 / 18 / Estivo	4 mm

Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Vano passeggeri posteriore


Posteriore destro


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro



Odometro


Spare Tyre


Cable



Vin


Altro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto


Cofano anteriore / - / Scheggia


Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga




Paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Rientranza



Portello / - / Rientranza





Portello / - / Rientranza

Parafangо / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa