# Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf





## AUDI Q5

**AUDI Q5 45 TFSI quattro S tronic advanced Geschlossen, 5-türig, Automatik, 7-Gang**

| | |
|---|---|
| Fahrgestellnummer (FIN) | **WAUZZZFY1N2119974** |
| Kilometerstand (km) | **115.165** |
| Erstzulassungsdatum | **17.08.2022** |
| Kraftstoffart | **Hybrid Benzin** |
| Getriebe | **Automatik** |
| Leistung PS | **265 PS** |
| Leistung kW | **195 kW** |
| Polsterart | **Leder** |
| Fahrzeugfarbe | **Lackierung: Metallic -> Mythosschwarz Metallic** |
| Interieurfarbe | **Leder/Kunstleder mono.pur -> Leder/mono.pur 550-Kombination schwarz** |

## AUFTRAGSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspektion - ID | **11549633** | Besichtigt am | **09.10.2026 13:22:50** |

## INSPEKTIONSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | **Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt** | Originalschlüssel | **Ja** |
| Wartungsnachweise | **Wartung digital** | Anzahl Schlüssel gesamt | **2** |
| Wartungsnachweis vollständig | **Ja** | Nachlackierungen vorhanden | **Nein** |
| Wartungshistorie | **21/09/2026,115096** | Betriebsanleitung | **Ja** |

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Links | 5,0 mm | Pirelli | 235/60 R 18 103 W | Sommer | Aluminium |
| Vorne | Rechts | 5,0 mm | Pirelli | 235/60 R 18 103 W | Sommer | Aluminium |
| Hinten | Links | 5,0 mm | Pirelli | 235/60 R 18 103 W | Sommer | Aluminium |
| Hinten | Rechts | 5,0 mm | Pirelli | 235/60 R 18 103 W | Sommer | Aluminium |

### Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7,0 mm | Continental | 235/65 R 17 108 V | Winter | Aluminium |
| - | - | 7,0 mm | Continental | 235/65 R 17 108 V | Winter | Aluminium |
| - | - | 7,0 mm | Continental | 235/65 R 17 108 V | Winter | Aluminium |
| - | - | 7,0 mm | Continental | 235/65 R 17 108 V | Winter | Aluminium |


# KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

## Belastung Kunde

| Bauteil | Schadensart | Schweregrad | Reparaturmethode |
|---|---|---|---|
| **1 \| Motorhaube** | Steinschlag | >5 St. / dm² & > 25% | Lackieren |
| **2 \| Tür hinten links** | Delle(n) | >2 cm - 3 cm | Smart Repair |
| **3 \| Tür vorne rechts** | Delle(n) | >2 cm - 3 cm | Smart Repair |
| **4 \| Tür hinten rechts** | Delle(n) und Kratzer | >1 cm - 2 cm | Instandsetzen + lackieren |

# SCHÄDEN


## WERTMINDERNDE FAKTOREN





### 1 | Motorhaube

| | |
|---|---|
| Schadensart | Steinschlag |
| Schweregrad | >5 St. / dm² & > 25% |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |






### 2 | Tür hinten links

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Smart Repair |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




### 3 | Tür vorne rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Smart Repair |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

### 4 | Tür hinten rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) und Kratzer |
| Schweregrad | >1 cm - 2 cm |
| Reparaturmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

## GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## HERSTELLERAUSSTATTUNG

| | | |
|---|---|---|
| Airbag für Fahrer und Beifahrer - mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung | Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem Seitenairbags vorn in die Sitzlehnen integriert. Mit Kopfairbagsystem: entfaltet sich vor der seitlichen Fensterfläche und schützt so Front- und außen sitzende Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall. | Akzentflächen schwarz glänzend |
| Akzentflächen schwarz matt für Ausströmer und Einsatz Mittelkonsole | Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie permanent verfügbarer Allradantrieb mit aktiv geregelter Momentenverteilung, ultra-Technologie und radselektiver Momentensteuerung. Das System beinhaltet eine elektronisch geregelte Allradkupplung, eine in das Hinterachsdifferenzial integrierte Kraftschlusskupplung und eine elektronische Differenzialsperre (EDS) für alle angetriebenen Räder. Die ultra-Technologie erlaubt durch das Öffnen beider Kupplungen eine Reduzierung der Schleppverluste im Allradantriebsstrang. | Anhängevorrichtung |
| Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) | Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) | Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Contr Die Audi connect Notruf & Service-Dienste sorgen für ein sicher Gefühl auf jeder Fahrt. So wird zum Beispiel im Falle eines schweren Unfalls ein automatischer Notruf an die Audi Notrufzentrale ausgelöst. - Notruf & Service: Notruf Online-Pannenruf Audi Schadenservice Audi Servicetermin online - Remote & Control: Parkposition Fahrzeugstatus Fernsteuerung Ver-/Entriegeln Fernsteuerung Standheizung Push-Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage |
| Audi connect Schlüssel | Audi drive select Einstellung der Fahrzeugcharakteristik in den verfügbaren Modi auto, comfort, dynamic, efficiency, allroad, offroad, individual durch Anpassung der Lenkunterstützung, Motorcharakteristik bzw. Schaltkennlinien, Dynamic-Allradlenkung, Dämpferregelung, adaptive air suspension, Sportdifferenzial, ultra-Technologie, adap. Geschwindigkeitsassistenten, Matrix LED-Scheinwerfer und Einstellung weiterer optionaler Ausstattungen. | Audi pre sense city Eine drohende Kollision mit Fahrzeugen und Fußgängern kann im Rahmen von Systemgrenzen im Geschwindigkeitsbereich bis ca. 85 km/h erkannt werden. Das System warnt in diesem Fall den Fahrer optisch, akustisch und gegebenenfalls mit einem Bremsruck. Es kann bei Bedarf eine Vollverzögerung einleiten, um die Kollisionsgeschwindigkeit zu reduzieren bzw. die Kollision unter Umständen zu vermeiden. |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - mit integriertem LED-Blinker - Spiegelglas konvex, plan oder asphärisch - inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen | Außenspiegel verst., beh., abbl., ankl. | Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe |
| Bergabfahrassistent ermöglicht ein kontrolliertes Abfahren auf steilen Hängen bis 30 km/h | Dachhimmel in Stoff in Titangrau oder Atlasbeige, farbabgestimmt auf die jeweilige Innenausstattungsfarbe | Dachhimmel in Stoff schwarz |
| Dachkantenspoiler | Dachreling Alu.. m. Dachträgererkennung | Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung |
| Dekoreinlagen Micrometallic silber für Armaturentafel, Türverkleidungen und Mittelkonsole | Drehzahlmesser | Einparkhilfe hinten - unterstützt das rückwärtige Einparken innerhalb der Systemgrenzen durch akustisches Anzeigen des Abstands hinter dem Fahrzeug zu einem erkannten Objekt - Messung durch Ultraschallsensoren, unauffällig in den Stoßfäng integriert - aktivierbar durch Einlegen des Rückwärtsgangs oder separater Taste |
| Einparkhilfe plus | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn | Elektromechanische Parkbremse umfasst Parkbremsfunktion im Stand, Anfahrhilfe durch automatisches Lösen beim Anfahren ur Vollverzögerung während der Fahrt über alle 4 Räder |
| Elektronische Differentialsperre (EDS) | Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) | Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftz. |
| Fahrer-Informations-System - mit hochauflös. 5"-Monochromdisplay - Anzeigeinhalte: Geschwindigkeit, Uhrzeit, Kilometerstand, Außentemperatur, Tankwarnung mit Restreichweite, Schaltempfehlung für Aut.Getriebe im manuellen Modus, aktueller Radiosender oder Musiktitel, Radio- und Medienlisten, Telefonmenü , Informationen von Navigation (falls vorhanden),Verbrauchsdaten,Sparhinweise für ökonom. Fahren, Pausenempfehlung - Bordcomputer mit Kurz- und Langzeitspeicher | Fahrwerk: Serienfahrwerk für gute Fahrdynamik bei sehr gutem Fahrkomfort; Stoßdämpfer und Schraubenfedern an Vorder- und Hinterachse | Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| Fernlichtassistent | Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung - Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, grün getönt - verbesserte Außengeräuschdämmung | Funkschlüssel (ohne Safe-Lock) - ent- und verriegelt Türen, Gepäckraum- und Tankklappe - Starten und Abstellen des Motor erfolgt über die Motor-Start-Stop-Taste - inklusive Komfortschließung/-öffnung der Fenster |
| Fußmatten vorn und hinten aus Velours in Schwarz | Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend Über einen Druck auf die Taste auf dem Fahrzeugschlüssel, in der Fahrertür oder auf die Softtouch-Taste des Gepäckraumklappengriffs kann die Gepäckraumklappe elektrisch geöffnet werden. Ebenso einfach und bequem wie das Öffnen ist auch das Schließen der Gepäckraumklappe: Dafür genügt ein Druck auf die Taste an der Innenseite der Gepäckraumklappe, die Taste in der Fahrertür oder die Taste auf dem Fahrzeugschlüssel. Eine Zuziehhilfe erleichtert das manuelle Schließen, wenn es erforderlich ist. | Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer h die gewünschte Geschwindigkeit ab etwa 20 km/h konstant, sofe es die Motorleistung bzw. die Motorbremswirkung zulässt Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer ermöglicht das individuelle Begrenzen der Maximalgeschwindigkeit, z. B. innerh von geschlossenen Ortschaften |
| Getriebe: S tronic 7-Gang | Halteassistent | Head-up Display |
| Heckscheibe beheizbar | Heckscheibenwischer | Innenbeleuchtung Dachmodul inklusive Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer - kapazitiv bedienbar - Leseleuchten im Fond - Auflicht auf die Mittelkonsole - Make-up-Spiegel vorn beleuchtet |

| | | |
|---|---|---|
| | | Handschuhfachleuchte - passive Türwarnleuchten - Kofferraumleuchte links und rechts - Vorfeldbeleuchtung rechts i der Heckklappe |
| Innenspiegel abblendbar | Interieurelemente in Kunstleder | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung |
| Kindersicherung manuell | Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze Haltevorrichtung zur praktischen Befestigung von ISOFIX-Kindersitzen mit zusätzlichem oberen Befestigungspunkt (Top Tether) auf den äußeren Fondsitzen | Klimaautomatik -1Zonen - regelt elektronisch die Lufttemperatur menge und -verteilung,sonnenstandsabhängige Regelung - die Luftverteilung kann anhand von 5 Hauptstellungen vorgenomme werden - 3 in die Sitzheizungs- bzw. Sitzlüftungstaste integrierte LEDs geben Rückmeldung über die gewählte Einstellung (optior - Tasten für die Enteisung der Front u.Heckscheibe - man. Umluftregelung - mit Schlüsselerkennung und Feuchtesensor - staub- und geruchsabscheidender Innenraumfilter |
| Kofferraumbodenmatte | Komfortklimaautomatik 3-Zonen | Komfortmittelarmlehne vorn |
| Komfortschlüssel (ohne Safelock) | Kopfstützen (3) hinten | Kopfstützen vorne |
| Kopfstützen: variable Kopfstützen vorne | Lackierung: Metallic -> Mythosschwarz Metallic | Lackierung: Uni |
| Ladekantenschutz in Edelstahl | LED-Heckleuchten - Blink-, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Heckkennzeichenleuchten in LED-Technologie. - Bremsleuchten in LED-Technologie ermöglichen durch schnellere Aktivierung eine frühere Wahrnehmung durch den nachfolgenden Verkehr - Nebelschluss- und Rückfahrleuchten sind in einer Zusatzleuchte im Stoßfänger untergebracht, bei geöffneter Heckklappe werden dort auch Blink-, Brems- und Schlussleuchten dargestellt | LED-Scheinwerfer - optisch aufgewertetes Tagfahrlicht - Abblendlicht - Fernlicht - Positionslicht - Blinklicht - Abbiegelicht (Ergänzung der seitlichen Ausleuchtung beim Abbiegen) - Allwetterlicht (zur Verringerung der Eigenblendung bei schlechte Sichtverhältnissen) - automatisch-dynamische Leuchtweitenregulierung |
| Leder/Kunstleder mono.pur -> Leder/mono.pur 550-Kombination schwarz | Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion - mit 6 Multifunktionstasten zur Bedienung der Grundfunktionen der vorhandenen Infotainment-Umfänge - in Höhe und Abstand einstellbar - mit Fullsize-Airbag - Schaltwippen zum manuellen Wechseln der Fahrstufen - Lenkradkranz in Leder | Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus |
| Licht-/Regensensor zur Steuerung der automatischen Fahrlichtschaltung, der Scheibenwischer und der Coming-Home-/Leaving-Home-Funktion | Mild-Hybrid Mild-Hybrid verfügt über eine erweiterte Start-Stop-Funktion, erweiterte Energierückgewinnung beim Bremsen (Rekuperation) zum Laden der Starterbatterie und Lithium-Ionen-Zusatzspeicher. Durch dies kann das System mehr Energie rückgewinnen und schaltet den Motor häufiger ab. Für Mild-Hybrid ist konzeptionell ein ergänzender Riemen-Starter-Generator (RSG) vorgesehen. Ein rein elektrisches Fahren ist nicht möglich. | Mittelarmlehne vorn |
| Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung | Nichtraucherausführung - jeweils eine 12-Volt-Steckdose vorn und hinten - Ablagefach vorn | Ottopartikelfilter |
| Paket Ambiente-Lichtpaket plus | Paket Assistenz-Paket Stadt | Paket Business |
| Paket Glanz (außen) | Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber) | Rad: Leichtmetallräder, 18" 5-Doppelspeichen-Dynamik 8,0 J x Reifen 235/60 R 18 |
| Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige - optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern - Anzeige im Fahrerinformationssystem | Rad: Reifenreparaturset - mit 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel im Gepäckraum, zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h | Radio: MMI Radio plus - 10,1"-Farbdisplay (1.540 × 720) inkl. M touch-Bedienung - Fahrerinformationssyst. m. 5"-Mono-Display Bluetooth-Schnittst. (Freisprechen u. Audiostreaming) - Audi mu interface m. 1 USB-A-, 1 USB-C-Anschl., jeweils m. Daten- u. Ladefunktion - 8 Passivlautsprecher,4 vorn - 4 hinten - AM-/FM-Phasendiversity - geschwindigkeitsabh. Lautstärkeanpassung - Sprachdialogsystem m. Natürlichsprachlichkeit zur Steuerung vo Infotainm.- u. Fahrzeugfunkt. - WLAN-Hardware - DAB+ |
| Radiozubehör: Bang & Olufsen Sound Sys. | Radiozubehör: Datenmodul Europa | Radiozubehör: USB-Ladeschnittstellen |
| Servolenkung, elektromechanisch - wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung; präzises Lenkgefühl bei hohem Tempo, hervorragende Unterstützung beim Einparken. | Sicherheitsgurte - mit Gurthöhenverstellung - Gurtanlegekontrolle- für alle Sitzplatze. Akustisches und optisches Warnsignal erinnert an das Anlegen der Sicherheitsgurte vorn. Optisches Warnsignal macht auf das Lösen der Sicherheitsgurte hinten aufmerksam | Sitz: Sitzheizung vorn u. hinten |
| Sitzbezüge in Stoff Synonym - Sitzmittelbahn in Stoff Synonym schwarz - Sitzseitenwangen, Kopfstützen, Mittelarmlehne vorn und Türverkleidungseinsätze in Stoff uni schwarz | Sitze: Lendenwirbelstütze pneumatisch | Sitze: Normalsitze vorn |
| Sitze: Rücksitzbank plus | Sitze: Rücksitzlehne,geteilt umklappbar - teilbar, im Verhältnis 40:20:40 oder vollständig umklappbar, mit Mittelarmlehne - inklusive vier Verzurrösen im Gepäckraum, zur Fixierung von Gepäckstücken und Gegenständen, Einhängepunkte für das Gepäckraumnetz | Sitze: Sportsitze vorn |
| Sitze: Vordesitze manuell einstellbar mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung, Kopfstützen- und Gurthöhe | Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite | Standheizung und -lüftung |
| Start-Stop-System | Telefon: Bluetooth-Schnittstelle Das Smartphone kann mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden werden, um Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI angezeigt werden. | Trennnetz - karosserieseitig oder an der umgeklappten Rücksitzlehne zu befestigen, sowohl bei hochgestellter oder einseitig umgeklappter als auch bei ganz umgeklappter Rücksitzlehne hilfreich; herausnehmbar |

| | | |
|---|---|---|
| Verbandmaterial mit Warndreieck - Warndreieck im Kofferraum - Verbandmaterial im Kofferraum - 2 Warnwesten in den Türablagen | Verglasung: Akustikverglasung Türsch. vo | Verglasung: Klarglas |
| Vordersitze elektrisch einstellbar | Wärmeschutzverglasung - grün getönt - für Heckscheibe, Tür- und Seitenscheiben - Heckscheibe beheizbar, mit Zeitschaltung | Wegfahrsperre elektronisch Integriert in das Motorsteuergerät, automatische Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel |
| Zierleisten schwarz | | |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

## INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

## INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

## FAHRZEUGBILDER





