

KIA SPORTAGE

-

Immatriculation	**GP-579-QC**
VIN	**U5YPV81GBPL097121**
Kilométrage	**201 515 km**
Première immatriculation	**19/06/2023**
Couleur carrosserie	**Gris Clair**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**Walon France - site de Bouchain**	Date de l'inspection	**21/10/2026 08:48:50**
Adresse d'inspection	**Av. Marc Lefrancq 59111 Lieu-Saint-Amand**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**KIA**	Type de carrosserie	**SUV**
Modèle	**SPORTAGE**	Nbre portes	**5**
VIN	**U5YPV81GBPL097121**	Nbre sièges	**5**
Première immatriculation	**19/06/2023**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**201 515 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule particulier**	Couleur carrosserie	**Gris Clair**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Oui**	Manuel d'utilisation	**Oui**
Nbre clés total	**2**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Nbre clés télécommandes	**2**	Certificat immatriculation (original)	**Non**

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	Camera de recul	**Oui**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Cache bagages	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Compresseur	**Oui**
Niveau carburant	**75**	Kit réparation	**Oui**
GPS	**Oui**	Nature de peinture	**Metallisé**

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	3,4 mm	Hankook	215/65 R 17 103 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	3,0 mm	Hankook	215/65 R 17 103 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	5,1 mm	Hankook	215/65 R 17 103 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	5,1 mm	Hankook	215/65 R 17 103 V	4 Saisons	Aluminium	Non

DOMMAGES




Tableau de bord

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**E - Remplacer**





Calandre


Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Aile ARD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Coffre / hayon

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Bas de caisse int AVG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Bas de caisse int ARG


Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Jupe AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**










Intérieur

Type de dommage	**Sale**
Mode de réparation	**Nettoyer**












Console centrale

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Tableau de bord

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Pneu AVG


Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Pneu AVD


Type de dommage	**Hors tolérance**
Mode de réparation	**E - Remplacer**






Garniture porte ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**




Protect. dossier ext siege D


Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**




Couvercle boite à gants

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**







Garnit. mont pavillon ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**







Garnit. couvercle AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Smart repair**








Console centrale

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**E - Remplacer**

Garniture intérieur

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**





Moulure G pare-brise

Type de dommage	**Dégrafé**
Mode de réparation	**Dépose/Repose**




Volant

Type de dommage	**Usé**
Mode de réparation	**Acceptable**





Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Acceptable**

PHOTOS COMMERCIALES





