Rapport d'inspection



CITROEN JUMPER

-

Immatriculation

VIN	VF7YC2MFB12L46727
Kilométrage	135 334 km
Première immatriculation	23/09/2019
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	CITROEN	Type de carrosserie	Camionette
Modèle	JUMPER	Nbre portes	5
VIN	VF7YC2MFB12L46727	Nbre sièges	3
Première immatriculation	23/09/2019	Transmission	Avant
Kilométrage	135 334 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule utilitaire	Couleur carrosserie	Blanc

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Attache remorque	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cric	Oui
Véhicule roulant	Oui	Galerie de toit	Oui
Niveau carburant	0	Nature de peinture	Opaque

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,3 mm	Continental	215/70 R 15 109 S	4 Saisons	Tôle	Non
Avant	Droite	6,0 mm	Continental	215/70 R 15 109 S	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Gauche	7,9 mm	Continental	215/70 R 15 109 S	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Droite	8,1 mm	Continental	215/70 R 15 109 S	4 Saisons	Tôle	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES






Panneau Latéral G

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Panneau ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Bas de caisse ext G

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**






Porte de malle AR D

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**

Rapport d'inspection




Feu ARG

Type de dommage	**Cassé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**






Bas de caisse ext D

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Aile AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Pare-chocs AR

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**

Rapport d'inspection




Coin pare-chocs ARG

Type de dommage	Déformé / Forcé
Mode de réparation	E - Remplacer



Clef de contact TC

Type de dommage	Manque
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Garniture porte de malle ARG

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer




Garniture porte de malle ARD

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	E - Remplacer




Joint de porte AVG

Type de dommage	Déchirure
Mode de réparation	E - Remplacer




Intérieur

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer

Rapport d'inspection








Coin de panneau ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Pare-chocs AVG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Moulure d'aile ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Moulure d'aile ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**

Rapport d'inspection




Moulure porte ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Moulure de montant milieu D

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Moulure porte AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





Coin pare-chocs ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Pare-chocs AV


Type de dommage	Déformé / Forcé
Mode de réparation	Smart repair




Répétiteur D


Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	E - Remplacer

Rapport d'inspection

Pare-brise

Type de dommage	Eclat(s)
Mode de réparation	Réparation pare-brise

Plaque immat AV

Type de dommage	Cassé
Mode de réparation	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Boitier rétroviseur ext D

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Porte de malle AR G

Type de dommage	Bosse(s) et griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable




Carrosserie

Type de dommage	Pas d'origine
Mode de réparation	Acceptable

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES







