2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	**159.0**	Wh/km
Elektrische Reichweite	**335.0**	km
Elektrische Reichweite innerorts	**471.0**	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 215/65 R16 87P auf 6.50JX16/ ET32;
zu Nr. 35: 215/60 R17 87P auf 6.50JX17/ ET32;
zu Nr. 35: 215/55 R18 87P auf 7.00JX18/ ET35;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0034XWTX
Haendler Code DE0301
B/E
Motorkennzeichnung 105TDL00
Motorseriennummer 07885
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0128169
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

VXKUKZKXZNW033487

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**
Variante: **K**
Version: **ZKXZ-40B000**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
MOKKA

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-ZKX___REDU5765-VR3-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
-

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
-

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-__CMP_REDU5760-VR3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
-

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l Europe
78300 POISSY, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUKZKXZNW033487

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
26.04.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris Ort
18.05.2022 Datum

Manager Vehicle Certification Position

Unterschrift

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	
	und Räder:	**4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	**1; Achse 1**	
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**	
4.	Radstand:	**2561**	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 – 2:	**2561**	mm
5.	Länge:	**4150**	mm
6.	Breite:	**1790**	mm
7.	Höhe:	**1535**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1598**	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1603**	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	**2015**	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	**990**	kg
	2:	**1070**	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	-	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	-	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	-	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	-	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	**PSA**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**ZK01**	
22.	Arbeitsverfahren:	-	
23.	Reiner Elektroantrieb:	**ja**	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-	
25.	Hubraum:	-	cm^3
26.	Kraftstoff:	**Elektro**	
26.1.		-	
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: - kW bei: - min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung: **100.00** kW (Elektromotor)		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: **57.00** kW (Elektromotor)		

28.	Getriebe (Typ):	**automatisch**	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.5211	-	-	-	-

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
-	-	-	-

28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	**0.2208**	
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.1151	-	-	-	-

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
-	-	-	-

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**150**	km/h
30.	Spurweite:		
	1:	**1540**	mm
	2:	**1540**	mm
35.	Reifen/Radkombination:		
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	**C1 A**	
	1: **215/65 R16 98H 6,5Jx16 ET32**		
	2: **215/65 R16 98H 6,5Jx16 ET32**		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	**AF Mehrzweckfahrzeug**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**grau**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4 ; 2 links, 2 rechts**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**	
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Standgeräusch:	-	dB(A)
	bei der Drehzahl:	-	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**67.00**	dB(A)
47.	Abgasnorm:	**AX**	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	**1679**	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	**0.78**	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	-	cm^3

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.	f0:	**82.0**	N
47.1.3.1.	f1:	**0.758**	N/(km/h)
47.1.3.2.	f2:	**0.03095**	$N/(km/h)^2$

47.2 Fahrzyklus

47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	-

48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AX**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/km
THC	-	-	-	mg/km
NMHC	-	-	-	mg/km
NOx	-	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/km
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.

Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	-	-
Innerstädtische RDE-Fahrt	-	-

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m^3/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	
Differenzierungsfaktor	-	

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GJ676202) ausgegeben. Landratsamt München



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Heckdeckel Kante, zerkratzt, smart repair




Bild 15 : Heckdeckel Kante, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 22 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 23 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 24 : LM Felge vorne links zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6282429
Hersteller	Opel
Model	Mokka/Mokka X
Variante	DE - SUV5 e, Edition, 2020 - 2022 Mokka-e
Listenpreis	17.802,09
VIN	VXKUKZKXZNW033487
Erstzulassungsdatum	1.7.2022
Kennzeichen	TR RM789E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4617098 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023116483	05.11.2023	| Stoßfänger hinten	2.119,95
2025115677	24.07.2024	| Fahrerseite Kotflügel vorne	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000469 vom 16.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	16.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 202 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt, Kotflügel vorne links. Keine gnaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.07.2022	Letzte Zulassung	04.10.2024
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka-e Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUKZKXZNW033487	HSN / TSN	1889 / ADD
Schlüssel-Nr.	40414589	Km-Stand abgelesen	40178
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
2	links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	6 mm
	rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.03.2032			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, mit Funkfernbedienung, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Batterie-Ladeset: Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für Haushaltssteckdose und Batterie-Ladestatus-Indikator, Berg-Anfahr-Assistent, Bremssystem: Regenerativ, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahwerk: Fahrmodi, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: Automatik - Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, LED-Scheinwerfer, Ladeanschlussmöglichkeiten, Lenkrad: Lederlenkrad,unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten,vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger 1-phasig max.7,4 kW, OpelConnect mit Telematikdiensten, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start", Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmepumpe, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
ODK=W	Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim
Y3	Rückwärtseinparken
CR14=ZJ	Radio: Multimedia Navi (Mokka-e)
KA1=NA	Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
0	

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 08.09.2026 bei Kilometerstand 38.694
bis Wartung verbleiben:	23.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17, 18, 19)
2. Heckdeckel Kante, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

LM Felge vorne links zerkratzt, Gebrauchsspur, (Bild 24)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 20, 21)

Fehlende Teile

1. Ladekabel feht, lt. Leasingnehmer nicht erhalten