Vehiculo: 9979MWS

N.Peritacion : 000088158

Modelo: PEUGEOT NUEVO TRAVELLER BUSINESS BLUEHDI 180 S&S EAT8 LONG NEGRO PERLA NERA
Bastidor: VF3VKEHZ3RZ063186 Kilometros: 44334
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26438
Fecha: 07/10/2026
Lugar: MOBUS CHIVA
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

Hoja	Fecha Peritacion
1	07/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
306	REJILLA CENTRAL PARAGOLPES DEL	102.78	10 %	92.50

TOTAL
92.5 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
PUERTA DEL DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.20	30.23		77.03
PUERTA TRAS DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.80	42.36		112.56
ESTRIBO DCHO	Leve	Reparar	39.00		39.00	0.60	14.96		38.36
PUNTA PARAGOLPES T. DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.50	16.25		35.75
PARAGOLPES TRASERO	Leve	Reparar	39.00	1.50	39.00	0.60	32.02	0.70	141.22
ESTRIBO IZQ	Leve	Reparar	39.00	0.50	39.00	0.60	14.96		57.86
PUERTA TRAS IZQ	Leve	Reparar	39.00	0.40	39.00	1.80	42.36		128.16
PUERTA DEL IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.20	30.23		77.03
ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.30	15.01		26.71
ALETA DELANTERA IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.51	12.78		32.67
BISEL NIEBLA DELANTERO IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.50	18.59		38.09
REJILLA CENTRAL PARAGOLPES DEL	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.90	35.1
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Reparar	39.00	2.00	39.00	0.83	44.27	0.70	181.94
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39
MOLDURA PUERTA TRAS DCH	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.10	11.49	0.20	23.19

TOTAL
1044.67 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
92.5 €	0 €	0 €	4.4 Hrs	11.54 Hrs	325.51 €	2.5 Hrs	0 €	1137.17	238.81	1375.98 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion



















Gestacar



Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


258
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


9979 MKS
Gestacar
PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


REJILLA CENTRAL PARAGOLPES DEL
Gestacar


Gestacar


Gestacar


BISEL NIEBLA DELANTERO IZQ
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar



PUERTA DEL IZQ
Gestacar



PUERTA DEL IZQ
Gestacar


Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
PUERTA TRAS IZQ
Gestacar


PUERTA TRAS IZQ
Gestacar


PUERTA TRAS IZQ
Gestacar


Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


Gestacar


Gestacar


ESTRIBO DCHO
Gestacar


ESTRIBO DCHO
Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


MOLDURA CANTONERA PUERTA T.DCHA
Gestacar
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar
Gestacar


PUERTA DEL DCH
Gestacar
Gestacar