addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510913475
Fecha: 12/08/2025

INFORME PERICIAL


DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	28375
Marca:	CITROEN	**Modelo:**	C5 Aircross PureTech 130 SS 6v Plus

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	06/08/2025


ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	No
Compresor reparar pinchazos	No
Botella reparar pinchazos	No
Bandeja trasera	No
Varilla de antena	No

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Michelin 225/55/R18 99V 3,7 mm //Neumatico DI Michelin 225/55/R18 99V 3,7 mm //Neumatico TD Michelin 225/55/R18 99V 4,5 mm //Neumatico TI Michelin 225/55/R18 99V 4,5 mm


DAÑOS




Elemento	RUEDA IZQ.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	RUEDA DER.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	RUEDA/S: DES-MONTAR/T.COMPLEMENTARIO
Posición	N
Daños	DES-MONTAR/ T.COMPLEMENTARIO




Elemento	NEUMATICO I.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	RUEDA I.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR




Elemento	NEUMATICO D.RUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	RUEDA D.: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR



Elemento	RUEDA/S: EQUILIBRAR/T.COMPLEMENTARIO
Posición	N
Daños	EQUILIBRAR/ T.COMPLEMENTARIO



Elemento	NEUMATICO I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion




Elemento	NEUMATICO D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion





addvalora


Elemento	PARAGOLPES CPL.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3





grupo addvalora

Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



addvalora


MICHELIN

Elemento	PARAGOLPES .C PL.
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA



Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Descuento Sobre Recambios

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	487,40 €

FOTOS GENERALES






VR7ARHNS8RL059101


0
2
4
6
8
RPM x1000
1/2
Area not mapped
280
km
28375 km
64 km
000/CHECK


0511 MWX






0511 MWX


0511 MWX







