VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung				Stromverbrauch (EC) (177)	
	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch			
Niedrig (4)	188	g/km	8.3	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	191	Wh/km
Mittel (4)	143	g/km	6.3	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	189	Wh/km
Hoch (4)	150	g/km	6.6	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	203	Wh/km
Höchstwert (4)	202	g/km	8.9	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	293	Wh/km
Innerorts (4)					187	Wh/km
Kombiniert (4)	172	g/km	7.6	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	229	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung			
	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert (4)	9	g/km	0.4	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch		Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)	
	29	g/km	1.2	l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4)	192	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	72	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	89	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	72	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	89	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/55R19 Min 104H; 8Jx19 OS 42.5 275/45R20 Min 104H; 9Jx20 OS 38.5 275/40R21 Min 104H; 9Jx21 OS 38.5
275/35R22 Min 104H; 9Jx22 OS 38.5 M&S Min 104Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: RDKS, ELKS, AEBS, AIF, ISA, DDAW, EDR, ESS
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0169975
www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	L
	Variante:	LFH7
	Version:	LFH7VD0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC90
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (1):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2023_256H7D-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2023_0001-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-032
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2347SPAHI2X6DVX-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_OVC_HEV_P_T-YV1-0
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1LFH7V7R1231510
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20240202
	mit dem in der am:	20231211
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*0929*24

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20240202 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2 und Räder:	4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Vorn und hinten., Keine Verbindung	
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	non-automated	

Hauptabmessungen

4.	Radstand:				2984	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:		mm
5.	Länge:				4953	mm
6.	Breite:				1931	mm
7.	Höhe:				1739	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		2297	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		2357	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:		2950	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1:	1360	kg
		2:	1670	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5350 kg		
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines			
18.1	Deichselanhängers:		2400	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2400 kg		
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg		
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	110 kg		

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO (ICE), SCHAEFFLER (EL)
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:	B4204T56, ERAD
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung, Viertakt.
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	OVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe.
25.	Hubraum:	1969 cm^3
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	228 kW bei 6000 min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)	107 kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)	99 kW
28.	Getriebe (Typ):	Automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.329
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1665 mm 2. 1667 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne:	235/55R19 105V; 8Jx19 OS 42.5 / A / C1
	Hinten:	235/55R19 105V; 8Jx19 OS 42.5 / A / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AF Mehrzweckfah
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	7
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel				
	Standgeräusch:	71 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	3750	min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)			
47.	Abgasnorm:			Euro 6 EA	
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:				
47.1.1	Prüfmasse:			2450	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:			2.780	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :			N/A	cm^2
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0	f0	129.3 N			
47.1.3.1	f1			0.505	N/(km ^{2}
47.1.3.2	f2	0.04431 N/(km/h)			
47.2	Fahrzyklus				
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b			
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{DSC}):			N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No			
48.	Abgasverhalten:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			715/2007*2023/443EA	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
128.4	6.2	5.4	6.8		0.19	2.13^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):					m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):					
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x:	48.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	4.8^{E+11}	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x:	48.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	4.8^{E+11}	#/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Nein
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 16 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, drücken




Bild 17 : Servicehistorie lückenhaft



Bild 18 : Tür hinten rechts, Lackierung, zerkratzt



Bild 19 : Reifen vorne rechts, Flankenschaden



Bild 20 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Glanzgedrehte Felgen hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur

DEKRA-Nr: 0225 / 0100060871 / 2026 / B091655000017 vom 04.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	03.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag keine Ausstattungsliste vor. Die Ausstattung wurde über die FIN-Abfrage ermittelt und kann nicht eindeutig abgeglichen werden.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurden eventuelle Fehlteile nicht berücksichtigt. Schadenserweiterung möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	XC90 (09.2014->) / XC 90 T8 AWD Core Plug-In (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFH7V7R1231510
Maße Länge/Breite/Höhe	4953 / 1931 / 1727 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2984	zul. Gesamtmasse	2950 kg
HSN / TSN	9101 / BUL	DAT €uropa-Code®	019100712230001
DAT Marktindex	DE001 6501	Km-Stand abgelesen	122725
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	228
Hubraum (ccm)	1969	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	VAPOUR GREY / 74000
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /S	4 mm
2	links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / EcoContact 6 VOL	S /O	4 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
235 / 55 R 19 105 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
235 / 55 R 19 105 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
235 / 55 R 19 105 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3.Sitzreihe, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Applikationen am Fahrzeugheck Chrom, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Audio-Paket High Performance Sound, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Bremsscheiben hinten innenbelüftet, Bremsscheiben vorn innenbelüftet, Dachreling Aluminium-Optik, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display, Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektromotor 107 kW (Hybridantrieb), Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Exterieurumfänge lackiert, Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance, Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness, Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Hybrid 335 kW (Motor 2,0 Ltr. - 228 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+), Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Kindersicherung elektr. betätigt, Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte), Klimaanlage im Fond, Klimaautomatik 4-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 8x19 (5-Speichen), Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2), Ladekantenschutz (Aluminium), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkradheizung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 228 kW Turbo Hybrid (MH7), Motorsound-System (Audible Vehicle Alert System, AVAS), One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal), Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2984 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank 3-teilig, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn und hinten

höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay), Standheizung elektrisch, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfussmatten, Textilfussmatten 3. Sitzreihe, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
22707	Frontscheibe heizbar
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
3109	Sitz-Komfort-Paket
11159	Sonderlackierung Vapour Grey

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 26.03.2026 bei Kilometerstand 98.139
bis Wartung verbleiben:	5.415 km oder 199 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Servicehistorie lückenhaft, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17)
2. Tür hinten rechts, Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)
3. Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 15)
4. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Felgen hinten rechts, zerkratzt,
Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 20)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	4 mm	SS

Legende
S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden