# Volkswagen Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI Comfort, Licht & Zicht Pakket, apr-21











| | |
|---|---|
| Chassisnummer | **WV1ZZZSKZMX034971** |
| Framenummer | **niets ingevuld** |
| Eerste toelating | **26-04-2021** |
| Eerste afgifte NL | **26-04-2021** |
| Europese typegoedkeuring | **e4*2018/858*00029*02** |
| Afgelezen tellerstand | **211.343 km** |
| Verklaarbaarheid tellerstand: | **Logisch (NAP)** |
| Automaat | **Nee** |
| Brandstof | **Diesel** |
| Cil / Motorinhoud | **4 / 1968** |
| Gewicht | **1456 kg** |
| Deuren | **5** |
| Vermogen | **75 kW** |
| Emissiecode / Energielabel | **6** |
| Wielbasis | **297** |
| Laadruimte | |
| Laadvermogen | **844** |
| Bijzonderheden RDW | |
| Accucapaciteit | |
| Actierradius | |
| Accu gezondheid | |
| Oplaadkabels Type | |
| AC/DC | |
| Accu koop/huur | **Onbekend** |

| | |
|---|---|
| Kleur | **Grijs** |
| Land van registratie | **Nederland** |
| Herkomst | **Lease** |

## Op voertuig aanwezige accessoires

- Airconditioning handbediend
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Lat om lat betimmering / zijbeplating
- Metallic lak
- Parkeersensoren achter
- Schuifdeur rechts
- Stuurbekrachtiging
- Vloerplaat

## Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Airco
- Armsteun voor
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elektr. verst.
- Connected services
- Cruise control
- Dimlichten aut.
- ESP
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia scherm klein
- Passagiersairbag
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Vervolgbotsing preventie
- Volledig tussenschot
- Zijschuifdeur rechts
- Zijwandbekleding laadruim







**Opmerkingen**

Geen opmerkingen

## Staat van het voertuig

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APK vervaldatum | **21-05-2027** | Distr. vervangen: | | Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins) | **Niet aanwezig** |
| Onderhoudshistorie | **Niet aanwezig** | Aantal sleutels | **2** | Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins) | **Niet aanwezig** |
| Ingevuld tot | | Navigatie Medium | **Niet aanwezig** | Laadkabel tbv stopcontact | **Niet aanwezig** |
| CVO/COC | **Niet aanwezig** | Voertuig locatie | **Op locatie Eigenaar** | Wielsloten | **Niet aanwezig** |



## Technische staat

| Groep | Constatering | Opmerkingen |
|---|---|---|

Geen informatie

**Opmerkingen**


Geen opmerkingen

## Banden

| | | | |
|---|---|---|---|
| Velggrootte | **16"** | | |
| Wiel | Merk | Type | Profieldiepte |
| Linker voorwiel | **Hankook** | **All Season band** | **3 mm** |
| Rechter voorwiel | **Hankook** | **All Season band** | **3 mm** |
| Linker achterwiel | **Hankook** | **All Season band** | **5 mm** |
| Rechter achterwiel | **Hankook** | **All Season band** | **4 mm** |
| Reservewiel | **n/a** | **n/a** | **n/a** |
| Staat reservewiel | | | |

## Carrosserie inspectie

### Blueprint




| Incident | | Deel | Constatering |
|---|---|---|---|
| Niet acceptabele schade | | | |
| 2 |  | Motorkap | steenslag |
| 3 |  | Rechter achterportier | deukje(s) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 |  | Rechter achterportier | kras(sen) |
| 5 |  | Rechter achterscherm | kras(sen) |
| | | Achterbumper | kras(sen) bumper |
| 6 |  | Laaddeur / Achterklep | deukje(s) |
| 7 |  | Linker achterscherm | deukje(s) |
| 8 |  | Laaddeur / Achterklep | ontzet |
| 9 |  | Rechter voorscherm | deuk(en) |

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen

## Aanbieder