Austral Techno 1.2 E-TECH Hybrid 200CV BVA6 6E

GR801FP | VIN VF1RHN00071271835 | 168,143 km | MEC Sep-23 | Petrol + Elect | Automatic



Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page

Identification

Marque	**Renault**
Modèle	**Austral (2022)**
Version	**TECHNO E-TECH HYBRIDE 200**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GR801FP**
VIN	**VF1RHN00071271835**
Réf. vendeur	**1142391**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Sep-23**
Année de production	**2023**
Année modèle	**2022**
Kilométrage	**168,143 km**
Nombre de clés	**1**
Dernier entretien	**Jul-26 · 162,575 km · Divers équipement électrique**
Éléments vérifiés	**User's guide**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**147 KW**
Cylindrée	**1,199 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**1**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Blue**
Teinte constructeur	**TERQH - BLEU IRON**
Carrosserie	**Crossover**
Portes	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-01-AMBERIEU-CAT**
Adresse	**CARREFOUR DE L'AVIATION, 7 Rue DES FRERES SALVEZ, AMBERIEU EN BUGEY, 01500**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Aug-26**
En stock depuis	**Aug-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1626174**

Fiscalité & consommation

CO_2	**104 g_km**
Norme	**6E**
Puissance fiscale	**7**
TVA récupérable	**Oui**

Batterie

Capacité batterie	**2 KWH**
Tension	**400 V**
Type	**LIION**

Dimensions & poids

Longueur	**4,510 mm**
Largeur	**1,825 mm**
Hauteur	**1,618 mm**
Empattement	**2,667 mm**
Volume de chargement	**430 m3**
Poids à vide	**1,517 kg**
PTAC	**2,101 kg**

Dommages déclarés (11)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Seat Base - Driver	Cut	Repair	
2	Maintenance book	Missing	Not defined	
3	Spare key	Missing	Not defined	
4	Maintenance book	Missing	Not defined	
5	Alloy wheels	Scrape	Not defined	 +1
6	Alloy wheels	Scrape	Repair	 +1
7	Alloy wheels	Scrape	Not defined	
8	Alloy wheels	Scrape	Not defined	
9	Hood	Scaled paint	Repair with paint	 +2
10	Front bumper	Scrape	Not defined	
11	Rear bumper	Scrape	Not defined	

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Pirelli	Normal	6 mm
Avant droit	Pirelli	Normal	6 mm
Arrière gauche	Pirelli	Normal	6 mm
Arrière droit	Pirelli	Normal	6 mm

Historique d'entretien (14)

Date	Kilométrage	Intervention
Jul-26	162,575 km	Divers équipement électrique
Apr-26	152,029 km	Dépose / pose pneumatique hiver / été
Apr-26	150,206 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Liquide de refroidissement / Révision
Nov-25	123,712 km	Dépose / Gardiennage pneu été / Pneu hiver / hiver / pose pneumatique hiver / été
Oct-25	120,283 km	Recyclage / Révision
Oct-25	106,408 km	Gardiennage pneu été / hiver prolongation
Jul-25	106,408 km	Pneu été
Apr-25	90,039 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Pile / Plaquettes frein AR / Plaquettes freins AV / Recyclage / Révision
Mar-25	87,380 km	Dépose / Gardiennage pneu été / hiver / pose pneumatique hiver / été
Oct-24	61,151 km	Dépose / Gardiennage pneu été / hiver / pose pneumatique hiver / été
Oct-24	61,115 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Révision
Apr-24	30,962 km	Révision
Apr-24	29,266 km	Dépose / Gardiennage pneu été / hiver / pose pneumatique hiver / été
Nov-23	4,637 km	Gardiennage pneu été / Pneu hiver / hiver

Options & équipements (10)

Équipement	Détail	Fourni en
Cruise control	Cruise control	Option
Metallic paint	Peinture métallisée	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air	Option
Rear parking aid	Aide au stationnement ar	Option
Active-lane assistant	Système d assistance de conduite: alerte de franchissement de ligne	Option
Attention-Assist	Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Parking sensor front/rear	aide au stationnement AV et AR	Option
Reverse camera	Caméra aide au recul	Option
Drive Mode SelectIon	Système d'assistance de conduite: multi-sense (interrupteur mode de conduite)	Option

Photos du véhicule

















Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:27. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Français

DEKRA Automotive Solutions

ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Rapport d'évaluation


Export PDF | Export Photo

Détails véhicule

VIN	VF1RHN000 71271835	Kilométrage	168 143 km	Energie	Essence
Immatriculation	GR801FP	Date d'immatriculation	18/09/2023	Cylindrée	1333
Constructeur	RENAULT	Niveau carburant	25 %	Transmission	Automatique
Modèle	Austral-07-2022	Genre	VP	Vitesses	1
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Bleu		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	31/08/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR




Autres informations techniques

Peinture Métalisée		Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -	Recharge kit secours	✓	Carnet de garantie	✗
Moteur fonctionnant	- OK -			Carnets de bord	✗
Batterie fonctionnelle	- OK -			Double clefs	✗
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Pirelli 205/55/19 V Eté 6.5 mm



Pirelli 205/55/19 V Eté 6.5 mm

Pirelli 205/55/19 V Eté 6.5 mm

Pirelli 205/55/19 V Eté 6.5 mm



Dommages

1



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

2

Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5




Elément	Jante alu 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6




Elément	Jante alu 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 14
Opération	Forfait réparation

7




Elément	Jante alu 19'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8




Elément	Jante alu 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	Nombre > 10
Opération	Réparation

10



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

Export PDF | Export Photo