Mercedes

1.3 GLA 250 E PHEV DCT LUXURY LINE

VIN: W1N4N8FB8RJ562786



Description

N° d'immatriculation 2ESH048	**Date de 1ère immatriculation** 11/01/2024	**Odomètre** 61596 km
Couleur DIGITAL WHITE - METALLIC PAINT	**Année modèle** 2024	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1332	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Nombre de vitesses 8	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 160 KW

Equipements véhicule

- Caméra de recul
- Jantes alliage
- Radar de proximité avant
- Projecteurs LED
- Allumage automatique des feux
- Allumage automatique des essuie-glaces
- Radar de proximité arrière
- Climatisation automatique
- Système de navigation
- Toit panoramique

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant moteur

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 27/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 28/10/2026



Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant moteur	Défectueux	Contrôle
			
002	Capot / -	Enfoncement	Réparation
	  		
003	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
	  		
004	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Réparation
	   		
005	Verre feu (de malle) / Arrière Droit	Rayure	Lustrage
	 		
006	Porte / Arrière Droit	Malfaçon	Acceptable
			
007	Porte / Avant Droit [1]	Malfaçon	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





008	Aile / Avant Droit [2]	Malfaçon	Nettoyage




009	Pare-chocs / Avant [3] Peint : Oui	Malfaçon	Peinture





[1] Ongelijkmatige herstelling

[2] Overspray

[3] Uitspuitzone heel zichtbaar

Éléments amovibles

- Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Triangle
- Plage arrière
- Certificat de Conformité
- Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Kit réparation pneumatique complet
- Trousse à pharmacie
- Recharge kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation
- Gilet de sécurité
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Sacoche cable de charge
- Double de clé

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	235/55/18 Hiver	6 mm
Avant Droit	GOODYEAR	235/55/18 Hiver	6 mm
Arrière Gauche	PIRELLI	235/55/18 Hiver	5 mm
Arrière Droit	PIRELLI	235/55/18 Hiver	5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche



Arrière gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre




Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin



Autre



Autre



Autre




Autre



Voyant moteur / Défectueux



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement




Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement




Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Verre feu (de malle) / Arrière Droit / Rayure



Verre feu (de malle) / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon




Aile / Avant Droit / Malfaçon




Aile / Avant Droit / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.